



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 22

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 1 er sector (puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Diag. 69 No 18F-44 sur

REF. OPES:

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, techo de zinc, muros en regular estado.  
Predio ubicado en una pendiente suave. sobre unidades de roca competente de la formación guaduas.  
No existen evidencias de movimientos de remosion en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas y vigas para reforzar la estructura.  
Diseño y construcción del sistema de manejo de aguas lluvias en el sector.

NOMBRE: JAVIER PAVA

PROFESION: Ing. Geólogo

MATRICULA: 15223-49048

FIRMA:

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**POPAE**