



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 23

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 1 er sector (puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Diag. 68B No 18J-85 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, estructuras y muros en buen estado.
Predio ubicado en una zona plana, sobre unidades geológicas competentes.
No existen evidencias de movimientos de remosion en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Diseño y construcción de un sistema adecuada al manejo de aguas lluvias.

NOMBRE: JAVIER PAVA

PROFESION: Ing. Geólogo

MATRICULA: 15223-49048

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE