



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 24

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	3 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Juan Pablo II 1 er sector (puntual)
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Cra 18L No 67A-94 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:	MEDIO POR DESLIZAMIENTO
JUSTIFICACION TECNICA:	Construcción de 2 pisos, muros y estructuras en buen estado, entepiso en concreto. Predio ubicado en una pendiente moderada, sobre unidades de roca competente de la formación guaduas. No existen evidencias de movimientos de remosion en masa en el sector.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	Diseño y construcción del sistema de manejo de aguas lluvias.
NOMBRE:	JAVIER PAVA
PROFESION:	Ing. Geólogo
MATRICULA:	15223-49048
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE