



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 29

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: El Recuerdo de Santa Fé

LOCALIDAD: BOSA

UBICACION: Cra 124A No 55A-62 sur ó Cra 119B No 55A-62 sur

REF. OPES: 5316

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana y baja compuesta por suelo limo arcilloso.

La zona presenta un nivel freático alto.

Las vías se encuentran sin pavimentar.

Cerca al barrio por la calle 55A pasa un caño de aguas contaminadas.

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario comunal y energía en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

