

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 36

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 4 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Las Margaritas

LOCALIDAD: BOSA

UBICACION: Cra 104 No 69 A-05 sur

REF. OPES:

5541

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana.

La red vial se encuentra sin pavimentar.

Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía en convenio.

Está ubicado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

Investigar si el predio posee posible afectación vial por la Av. Tintal.

NOMBRE:

JOSE LUIS DAZA

PROFESION:

Ing. Civil

MATRICULA:

2520234527 CND

FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

