



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

### DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 5

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 2 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Porvenir

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Calle 68 No 113-34

REF. OPES: 5496

### CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en zona plana.

El sector posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía.

Las vías se encuentran sin pavimentar.

Está ubicado en un barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**