



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

### DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 7

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Bellavista la Y
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Cra 46A No 69B-14 sur
REF. OPES:	5036

### CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:  BAJO POR DESLIZAMIENTO
JUSTIFICACION TECNICA:  Vivienda de una planta con cubierta en teja de zinc. Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio, teléfono y gas. Las vías se encuentran sin pavimentar. Está localizada en una zona de pendiente media.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:  No presenta problema para ampliación de la vivienda.
NOMBRE: JOSE LUIS DAZA PROFESION: Ing. Civil MATRICULA: 2520234527 CND FIRMA:

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**