



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 9

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 2 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D

BARRIO: Jerusalén

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Cra 44B No 70A-28 sur

REF. OPES: 1691

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta con cubierta en teja de zinc.

Las vías se encuentran sin pavimentar.

Posee servicio de acueducto, alcantarillado de aguas negras, energía en convenio y teléfono.

Está localizada en una zona de pendiente media.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta problema para ampliación de la vivienda.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

