

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 69

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Septiembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.
BARRIO:	Ampliación Estación de Bombeo Villa Gladys
LOCALIDAD:	ENGATIVA
UBICACION:	Calle 67 con Cra 11
REF. OPES:	6100

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:  
Se proyecta la ampliación de la estación de bombeo Villa Gladys la cual va a recibir las aguas de los interceptores jaboque occidental y jaboque oriental para ser evacuadas al Río Bogotá. El predio está localizado en una zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:  
Se debe investigar las condiciones de cimentación, estabilidad y hundimiento. Para el diseño de la cimentación se debe realizar ensayo de consolidación.

NOMBRE: JOSÉ JIS DAZ  
PROFESION: Ing.  
MATRICULA: 2520 y 1527 CN  
FIRMA: 

*Handwritten mark*