

**DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 70**

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 9 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Interceptor jaboque oriental

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Calle 67A con cra 105 hasta estación de bombeo Villa Gladys

REF. OPES: 6100

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

En el sector en mención se proyecta la construcción de un interceptor en una longitud de 1994 mts y tubería en concreto con diámetros de 30 pulgadas a 1.20 mts y profundidades de excavación de 2.0 a 6.0 mts aproximadamente.

La zona está ubicada en parte plana y atraviesa zonas verdes y vías sin pavimentar, en una zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:


Realizar estudio de suelos para el diseño de la cimentación de la tubería.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:



**FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.**

**FOPAE**

**Calle 54 No 13-30 2º piso**

**Santa Fe de Bogotá, D.C.**