

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 71

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 9 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Interceptor Jaboque occidental

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Cra 125 con calle 66B hasta estación de bombeo Villa Gladys

REF. OPES: 6100

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector en el cual se va a construir un interceptor en una longitud de 1850 mts aproximadamente con tubería de concreto.

Atraviesa zona verde por el borde del humedal del jaboque y en vías sin pavimentar en el barrio San José de Engativá hasta llegar a la estación de bombeo Villa Gladys.

El sector está ubicado en parte plana y es una zona de suelos blandos muy comprensibles y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:


Se debe realizar estudio de suelos para el diseño de la cimentación de la tubería.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:



FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FOPAE

Calle 54 No 13-30 2º piso

Santa Fe de Bogotá, D.C.