

**DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 79**

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 10 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Palermo sur

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE

UBICACION: Cra 5D No 74A-44 sur (puntual)

REF. OPES: 5397

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector se encuentra en proceso de consolidación.

Su topografía es irregular.

Sobre pendientes medias y bajas.

Cuentan con servicios básicos.

Se está realizando una campaña para pavimentar todas las vías y recuperar las zonas verdes.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para la realización de cualquier tipo de construcción, se debe solicitar la asesoría de personal especializado.

NOMBRE: PATRICIA PACHON

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520258503

FIRMA:

**FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
FOPAE**

**Calle 54 No 13-30 2° piso  
Santa Fe de Bogotá, D.C.**