

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 91

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 12 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Diana Turbay (s. el Valle)

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE

UBICACION:

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de intensa erosión con la presencia de cárcavas originadas en algunos casos por la implantación de invasiones.

Sector se pendientes bajas y moderadas, topografía irregular, vías sin pavimentar, con afectación por falta de orientación de las aguas lluvias sin orientación.

Se proyecta construir un colector de 683 mts de longitud y tubería de 14", 16", 30", 1 y 1.1 mts de diámetro a una profundidad de 2,8 mts.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:


Realizar estudios de suelos a lo largo del trazado para determinar la cimentación de la tubería a instalar.

NOMBRE: PATRICIA PACHON

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520258503

FIRMA:



FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FOPAE

Calle 54 No 13-30 2º piso

Santa Fe de Bogotá, D.C.