

**DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 104**

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 13 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Ciudad Granada

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION: Cra 104A No 40A-40 sur

REF. OPES: 5483

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción localizado en una zona plana con suelo arcilloso y limoso.  
La zona posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía en convenio.  
La red vial se encuentra sin pavimentar.  
Está ubicado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir la cimentación de la vivienda más elevada respecto al nivel de la rasante de la vía.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:

**FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.**

**FOPAE**

**Calle 54 No 13-30 2º piso**

**Santa Fe de Bogotá, D.C.**