# DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 106

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 13 de Diciembre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | ALCALDIA LOCAL |
| BARRIO: | Villa Andrés |
| LOCALIDAD: | KENNEDY |
| UBICACION: | Cra 99A No 40-28 sur |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción localizado en una zona plana con suelo limo arcilloso.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
El sector posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía en convenio.
Está ubicado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir la cimentación más elevada respecto a la rasante de la vía.

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | JOSE LUIS DAZA |
| PROFESION: | Ing. Civil |
| MATRICULA: | 2520234527 CND |
| FIRMA: | |