

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 109

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 13 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Las Mercedes

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Cra 106A y 107D con calles 67D y 62

REF. OPES: 6100

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado en zona plana cercana al humedal del jaboque.

Las vías se encuentran sin pavimentar.

Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado sanitario y pluvial.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FOPAE

Calle 54 No 13-30 2° piso

Santa Fe de Bogotá, D.C.