

**DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 110**

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 13 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Villa Constanza

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Cra 111B calle 71C

REF. OPES:

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado entre las calles 70A y 71C y cras 111A y 111B.  
Está ubicado en una zona plana cercana a la Ciénaga del Jaboque.  
Las vías se encuentran pavimentadas en concreto rígido.  
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario provisional, energía en convenio y teléfono.  
Está localizado en una zona de suelos blandos muy compresibles.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado sanitario y pluvial.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND


FIRMA:

**FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.**

**FOPAE**

**Calle 54 No 13-30 2° piso  
Santa Fe de Bogotá, D.C.**

SANTAFE 1997



Villa Constanza.