

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 111

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 13 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Interceptor Villa Constanza

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Cra 111B entre calles 71C y calle 68

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector en el cual se va a construir un interceptor para captación de aguas. El recorrido es sobre una vía sin pavimentar con una longitud de 550 mts aproximadamente y profundidades de excavación de 3.50 mts en promedio.

Se encuentra localizado en una zona de suelos blandos muy compresibles.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para determinar la cimentación necesaria de la tubería.

Realizar ensayo de consolidación.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FOPAE

Calle 54 No 13-30 2° piso

Santa Fe de Bogotá, D.C.