

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 113

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 13 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Interceptor Bosques de Mariana

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Cra 110 con calle 69

REF. OPES: 6100

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector en el cual se construirá un interceptor para captación de aguas. El recorrido es sobre zona verde y en vías vehiculares, con una longitud total de 929 mts con tubería en concreto de 16" hasta 30" y profundidades de excavación de 2.5 hasta 4.5 mts de recubrimiento.
Se encuentra localizado en una zona de suelos blandos muy compresibles.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudios de suelos para determinar la cimentación necesaria de la tubería.
Realizar ensayo de consolidación.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FOPAE

Calle 54 No 13-30 2° piso

Santa Fe de Bogotá, D.C.