

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 120

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 2 de Enero de 1997

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B

BARRIO: Cordillera sur

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

UBICACION: calle 76 sur Cra 18R

REF. OPES: 5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en desarrollo localizado en una zona de pendiente media y alta, en el cual se proyecta la construcción del sistema de acueducto.

Posee servicios provisionales de acueducto mediante mangueras, alcantarillado sanitario y energía en convenio.

Las vías se encuentran sin pavimentar, en mal estado y erosionadas causadas por las aguas lluvias.

Posee acceso peatonal en la parte alta.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de acueducto.

Reforestar las zonas verdes.

Realizar estudio de suelos.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA: 

Oficina para la Prevención de Emergencias
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C.

OPES

Carrera 8a. No. 10- 65 Of. 201 Tel: 2433491 Fax: 2816089 Santafé de Bogotá, D.C. COLOMBIA