



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 138**

FECHA DE EMISION: 14 de Febrero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE : E.A.A.B
BARRIO: Interceptor Marandú
LOCALIDAD: ENGATIVA
UBICACION: Calle 71C Hasta la Estación de Bombeo Villa Gladys (calle 67A)
REF. OPES: 6678

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector donde se proyecta la construcción de un Interceptor de aguas negras, el cual beneficiará a los barrios la Rivera y Marandú. El Interceptor tendrá una longitud de 788 mts con tubería en concreto de 18" hasta 24" . El sector está localizado en parte plana y en zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, se encuentra cerca al humedal del Jaboque.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Realizar estudio de suelos para determinar la cimentación de la tubería.

NOMBRE: Ing. JOSE LUIS DAZA T.  
 PROFESION: Ig. Civil  
 MATRICULA: - 2520234527 CND  
 FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

