



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 144

FECHA DE SOLICITUD	:	
FECHA DE EMISION	:	Febrero 13 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	ALCALDIA LOCAL DE USME
BARRIO	:	DANUBIO AZUL
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CARRERA 1C ESTE No. 53D-75 SUR
REF. OPES	:	6141

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Vivienda de una planta con cubierta en teja de zinc cerca a un talud de aproximadamente tres (3) metros de altura. Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado y energía. Está construida en bloque sin pañetar.

El talud de la vivienda colinda con el Colegio Fé y Alegría recientemente construido.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Realizar la construcción de un muro para protección del talud y de la vivienda.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE