



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 146

FECHA DE SOLICITUD	:	
FECHA DE EMISION	:	Febrero 17 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	ALCALDIA LOCAL DE USME
BARRIO	:	URBANIZACION EL OASIS
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CALLE 134 SUR CON CARRERA 48 ESTE
REF. OPES	:	4161

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Barrio localizado en zona de pendiente media. Las vías se encuentran sin pavimentar. Posee servicios provisionales de acueducto mediante mangueras, alcantarillado sanitario, energía. El barrio tiene 6 años aproximadamente de construido, y está sin legalizar. El barrio posee viviendas que están ubicadas sobre la ronda hidráulica. En época de invierno la Quebrada La Taza aumenta el caudal y produce erosión afectando a las viviendas localizadas sobre la carrera 49 Este entre Calles 134 y 135 sur, y sobre la Calle 134 Sur con Carrera 48A Este

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se recomienda canalizar la Quebrada para evitar deslizamientos que afecten a las viviendas.

Construir sistemas definitivos de acueducto.

NOMBRE : JOSE LUIS DAZA
PROFESION : INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. : 2520234527 CND
FIRMA :

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE