



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 147

FECHA DE SOLICITUD	:	
FECHA DE EMISION	:	Febrero 17 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
BARRIO	:	TENERIFE II SECTOR
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CALLE 89C SUR No. CON CARRERA 45C ESTE
REF. OPES	:	6415

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Salón comunal construido en un 80%. Presenta construcción en ladrillo tolete prensado y con cercha metálica instalada pero sin cubierta. Se encuentra localizado en una zona plana de fácil acceso y vía pavimentada.

El sector posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía, teléfono.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

No se presentó problema para ampliación del Salón Comunal.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

