



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 149

FECHA DE SOLICITUD	:	
FECHA DE EMISION	:	Febrero 18 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	ALCALDIA LOCAL DE USME
BARRIO	:	USME - CENTRO
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CARRERA 5 No. 6-55/87
REF. OPES	:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Vivienda de una planta localizada en una zona plana. Las vías se encuentran sin pavimentar. Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario provisional, energía.

La vivienda es de construcción antigua con paredes en adobe y cubierta en teja en lámina de zinc, los techos presentan gran deterioro con peligro de caersen.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se recomienda demoler los techos existentes y hacer reparaciones generales de pisos y paredes.

NOMBRE : JOSE LUIS DAZA

PROFESION : INGENIERO CIVIL

MATRICULA No. : 2520234527 CND

FIRMA :

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE