



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 153

FECHA DE SOLICITUD	: Diciembre 6 de 1996
FECHA DE EMISION	: Marzo 3 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
BARRIO	: LA MARQUEZA
LOCALIDAD	: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	: CALLE 49B SUR No. 10-33 ESTE
REF. OPES	: 6415 DE DIC.6/96

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El lugar en estudio en el Salón Comunal del barrio La Marqueza, de aproximadamente 20x10 mts, éste es de una planta, construido en pórticos en concreto con columnas reforzadas en el cual garantiza la estabilidad de la estructura.

En la parte posterior se hicieron muros en piedra pegada, en una altura variada de 50 cms y 1,50 mts de altura.

En la esquina de encuentro de dichos muros que es la altura máxima, no se garantiza el soporte del terreno, más aún porque no observamos manejo de aguas lluvias, lo que podría ocasionar desestabilización en el mismo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Recomendamos la realización de una cuneta al borde del muro para controlar las aguas lluvias y construir un muro en concreto reforzado en la esquina de encuentro de aproximadamente 2,00 mts a cada lado.

NOMBRE : PATRICIA PACHON BULLA

PROFESION : INGENIERO CIVIL

MATRICULA No. : 2520258503

FIRMA :

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE