



DOCUMENTO ILEGIBLE

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 156

FECHA DE SOLICITUD	
FECHA DE ENTREGA	Marzo 19 de 1977
ENTREGADO POR	CAJA DE VIVIENDA POPULAR COMAS/PAREMI
PROYECTADO POR	RAPHAEL URIBE TRIBE
UBICACION	DIAGONAL 42C SUR ENTRE CARRETERAS 12 A Y B
REF. OPES	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: RIESGO MEDIO POR DESLIZAMIENTO

CLASIFICACION TECNICA:


- Area sin construir, ubicada en zona de pendiente suave
- Ubicado sobre la formación regimera constituida por areniscas con intercalaciones de bancos arcillosos
- Laderas de medias de estabilidad y se abren con formas geomorfológicas en su campo arcilloso
- Las pendientes varían entre 8° y 12° como en las laderas de acumulación
- Laderas con herencia morfológica de depósitos antiguos que no han sufrido cambios en el tiempo histórico conocido, las formas de erosión no se conservan categorías de estabilidad

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- 1- Diseño y construcción de un sistema de manejo de aguas lluvias.
- 2- Tratamiento y definición de obras de protección en zonas de erosión interna.

NOMBRE:	JAVIER PAVA SANCHEZ
PROFESION:	INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA No:	15223-49048
FIRMA:	

Recibi
CAROL MORALES
SOP. DIV. C.V.P.



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

