



Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 181

FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO 21 DE 1997
FECHA DE EMISION	: ABRIL 8 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: ALCALDIA LOCAL
BARRIO	: LAS COLINAS
LOCALIDAD	: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	: CALLE 32A BIS No. 14A-76 SUR
REF. OPES	: 643 DERECHO DE PETICION

CONTENIDO

JUSTIFICACION TECNICA :

La vivienda en estudio se encuentra localizada en el barrio Las Colinas, es de propiedad de Don Carlos Efrain Polo Benavidez.

Esta es una vivienda que se encuentra sobre una vía peatonal, en la ladera de la montaña. Al frente de la vivienda es de una planta, al ingresar en ella se observan 3 pisos en sentido de la pendiente abajo. Está construida sobre un corte en la montaña donde el material desalojado fue colocado al frente del mismo.

En la parte trasera de la vivienda observamos un talud de aproximadamente 7 metros de altura, el cual es desestabilizado por la falta de orientación de aguas lluvias y el cual presenta deslizamientos activos, perjudicando la vivienda que se encuentra en el costado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Se debe realizar la canalización de aguas lluvias para evitar la desestabilización del terreno.
- Se recomienda la elaboración de una obra de contención en el talud.

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	

FOPAE

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

UPES

Diagonal 47 N° 77 B - 50 Teléfono: 410 90 14 Fax: 410 90 36 Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América

IMPRESA DISTRITAL