



Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 189

FECHA DE SOLICITUD	: DICIEMBRE 8 DE 1996
FECHA DE EMISION	: MAYO 8 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: ALCALDIA LOCAL
BARRIO	: PROVIDENCIA ALTA
LOCALIDAD	: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	: CARRERA 5L No. 47-30
REF. OPES	: OFICIO No. 6205

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Visita realizada por personal del equipo técnico de la UPES el día 26 de Marzo del presente año a las 11:30 a.m. en un día soleado.

El lugar en estudio es una visita puntual a una vivienda de dos plantas en el barrio Providencia Alta segunda etapa, el propietario es Aulio Cuellar Acosta.

La vivienda se encuentra ubicada en la mitad de una cuadra sobre una vía peatonal donde tienen buena precaución y orientación de las aguas lluvias.

Penetrando a la casa se realizó una inspección ocular en las dos plantas y en el patio no observando con esto ninguna fisura ni muestra de asentamientos diferenciales.

Igual se realizó con las viviendas vecinas y vías principales no encontrando afectación hasta el momento.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Mantener precaución en el manejo de las aguas lluvias.
- Los habitantes del sector deben realizar inspecciones periódicas en sus propias viviendas con el fin de observar algunos cambios en sus casas y poderlos alertar.

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	

FOPAE

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

UPES