



Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

SI PUDIMOS PODEMOS, SIGAMOS AHORRANDO AGUA

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 196	
FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO 21-97
FECHA DE EMISION	: ABRIL 24 - 97
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: ISLANDIA I Y II
LOCALIDAD	: BOSA
UBICACION	: CALLE 71
REF. OPES	: 642
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO :	
JUSTIFICACION TECNICA :	
<ul style="list-style-type: none"> -El barrio se encuentra localizado en zona plana. - Se presentan en ésta zona suelos blandos de baja resistencia . - La red vial se encuentra en mal estado, no está pavimentada. - Los servicios de alcantarillado, acueducto y energía son provisionales . - Los niveles freáticos son altos en algunas partes del barrio. 	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :	
<ul style="list-style-type: none"> - se debe realizar sistemas de drenaje con el fin de mnitigar el riesgo existente. 	
NOMBRE :	ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
PROFESION :	INGENIERA CIVIL
MATRICULA No.	2520203395.CND
FIRMA :	<i>Isabel Santamaría de Rojas</i>