



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**DIAGNOSTICO No.607 DE EMERGENCIA
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Marzo 8 de 1999
Hora: 11:30 p.m. – 12:00 p.m.
Dirección: Carrera 5 Este No.1 B – 80.
Barrio: **Dorado.**
Localidad: Santa Fe.

Descripción del Evento:

En atención al reporte de emergencia, se realizó una visita técnica en la que se encontró un deslizamiento de la capa vegetal, suelo residual, y algunos bloques de roca de tamaño menor sobre la parte posterior de una vivienda ubicada en la base de la ladera, perteneciente a la familia de la señora Ana Teresa Hernández de Bernal.

Agentes detonantes:

- Aguas lluvias.

Agentes contribuyentes:

- Características geomecánicas del material deslizado.
- Alta pendiente de la ladera.

Personas e infraestructura afectadas:

- Ana Teresa Hernández de Bernal. Carrera 5 Este No. 1 B - 80. 5 personas. 3 niños.

RECOMENDACIONES:

1. INMEDIATAS:

- Incluir en el listado del proyecto de reubicación a la señora Ana Teresa Hernández de Bernal con prioridad 1.
- La familia vecina debe realizar un manejo adecuado de las aguas lluvias que caen sobre el tejado y de allí, directamente a la ladera inestable.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON M.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC.
MATRICULA: 0522346135 ANT

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo.