GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 017 de 1.996 - 241

OFICIO: -
RADICACIÓN OPES: 4245
SOLICITANTE: Juan Mario González (Derecho de Petición)
BARRIO: El Consuelo
DIRECCIÓN: Calle 1 B # 12-55 Este int. 2
LOCALIDAD: Santafé
FECHA VISITA: Octubre 5 de 1.996

DESCRIPCIÓN

Vivienda ubicada en la cima de una loma, en sitio aparentemente estable. Consta de dos plantas con estructura exterior en material, vigas de amarre y columnas; sin embargo, en la parte interna las paredes son en madera rústica muy deteriorada y están a punto de desplomarse.

No posee servicio de acueducto y el alcantarillado es comunitario.

TIPO DE RIESGO: Por Deslizamiento

GRADO DE RIESGO: Bajo

RECOMENDACIONES:

Se deben tumbar y reconstruir las paredes interiores antes de que se desplomen.

Aunque el sitio en el momento está aparentemente estable el sector es muy susceptible a los deslizamientos por lo que se recomienda hacer un buen manejo de las aguas (no sólo para la casa, si no, también para el sector) para evitar que desestabilicen el terreno.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30