

**GRUPO TÉCNICO UPES - FOPAE**  
**DIAGNÓSTICO No. 012 DE 1.997 - 269. R**

**VISITA TÉCNICA**

**LOCALIDAD:** Santafé  
**BARRIO:** Lourdes  
**DIRECCIÓN:** Transv. 4 Este # 3-38  
**FECHA VISITA:** Enero 17 de 1.997

**DESCRIPCIÓN**

La línea de alcantarillado de la Transv. 4 Este se taponó originando rompimiento de la tubería, frente a la dirección mencionada, y reflujos de aguas negras; como consecuencia el día 16 de Enero de 1.997 se presentó una inundación de aguas negras que en la casa ubicada en la C/le 3 Bis # 4-81 alcanzó una altura de 1,3 m aproximadamente (ver Foto No. 1), siendo ser desalojada.



**Foto No. 1.** Obsérvese en la pared humedad dejada por la inundación de aguas negras

pasa diagt. 012/97 ...

*PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.*  
Geóloga  
Mat. 1539 C.P.G.

... sigue hoja 2 diagt. 012/97

**Foto No. 2.** Fragmento de la roca que estaba obstruyendo la línea de alcantarillado.



### RECOMENDACIONES

Destaponar y repara la línea de alcantarillado, para lo cual se solicitó por escrito y por medio de la red de emergencias colaboración a la Empresa de Acueducto por ser de su competencia.

### MONITOREO

El 28 de Enero de 1.997 se realizó una nueva visita en donde se verificó que la Empresa de Acueducto atendió oportunamente la solicitud de la UPES (ver Foto. No. 2).

También se observó que frente a la casa con dirección Transv. \$ Este # 3-49 hay una fuga de agua potable, lo cual ya fue informado a la E.A.AB.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.  
Geóloga  
Mat. 1539 C.P.G.