



Alcaldía Mayor
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

AREA DE ANALISIS DE RIESGO

UPES - FOPAE

DIAGNOSTICO No 347

ATENCION DE EMERGENCIA

REPORTADA POR: BASE - UPES
LOCALIDAD: SANTAFE
BARRIO: PERSEVERANCIA
DIRECCIÓN: KR 2 No 32 - 81
FECHA ATENCIÓN: OCTUBRE 12 DE 1997

ANTECEDENTES

Según el "Mapa de Antecedentes Históricos de Desastres en la Expansión Urbana de Santafé de Bogotá Período 1943 - 1993" realizado por la Corporación ODIC, en la zona de estudio no se ha registrado ningún desastre de origen natural.

DESCRIPCIÓN

La edificación es de un piso, su estructura es de muros de carga y muros transversales en mampostería, la cubierta esta construida en madera y adobe, actualmente esta, ocupada por 2 adultos y 2 niños, la vivienda es de propiedad de Sandra Patricia Granados y esta localizada al sur - oriente de Santafé de Bogotá.

El día 12 de octubre se realizó una inspección visual a la edificación y se encontró las siguientes anomalías:

- * En la parte posterior de la edificación se desplomo el techo debido al deterioro de este afectando seriamente una habitación y el baño de la vivienda.
- * En la zona de acceso de la vivienda el techo amenaza con desplomarse.

Los habitantes de la vivienda en el momento de la visita ya habían evacuado y estaban retirando los escombros.



Alcaldía Mayor
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se recomienda:

- * Demoler el techo que amenaza desplomarse en el acceso de la vivienda.
- * La visita y verificación del inspector de obras de la alcaldía local.

OBSERVACIONES

Las recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este informe.

NOMBRE: EDUARDO ZAMUDIO H.
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202458406 CND

FIRMA

VoBo BA