DIAGNOSTICO No. 950

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Santa Fe

BARRIO: **El Guavio**

DIRECCION: Calle 7 No. 3-54 Este

FECHA VISITA: Mayo 11 del 2000.

SOLICITANTE: Defensoría del Pueblo.

2. DESCRIPCION GENERAL.

El día de la visita se observó que la vivienda de la señora Ana Beatriz Barreto se encuentra al borde de un talud de alta pendiente y altura variable de aproximadamente 10 a 15 m, sobre la margen izquierda de la quebrada Manzanares.

El muro adyacente al talud mencionado se encuentra fallado y con probabilidad de caer hacia la quebrada. En la base de este muro se observó un deslizamiento local del espesor superficial del suelo residual y material de relleno heterogéneo, razón por la cual, el muro se quedó sin apoyo.

En recorridos previos hechos con la EAAB al sector de la quebrada Manzanares y también con base en el recorrido del 11 de Mayo del presente año, se observó que la gran mayoría de estas viviendas arrojan directamente las aguas negras al talud descrito, situación que contribuye a la inestabilidad del terreno y de las propias viviendas. Adicionalmente, también carecen de un manejo adecuado de las aguas lluvias, las cuales también caen a este talus, infiltrándose y contribuyendo a la inestabilidad del sector.

3. RECOMENDACIONES.

- Reubicar la familia de la señora Ana Beatriz Barreto Vda de Montaña, en vista del riesgo inminente al que está sometida y cuya vivienda está ubicada en la Calle 7 No. 3-54 Este.

- Notificar a los demás propietarios de las viviendas ubicadas en este sector de la margen izquierda de la quebrada Manzanares con el fin de que reparen las tuberías dañadas y efectúen un manejo adecuado de las aguas negras y lluvias.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA: 0522346135 ANT

Vo.Bo.:

JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS