

000001



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO**

**DIAGNÓSTICO No DI-1261**

**1. LOCALIZACIÓN**

LOCALIDAD: Rafael Uribe  
BARRIO: El Triunfo.  
DIRECCIÓN: Calle 43 sur con Carrera 12.  
FECHA DE VISITA: Octubre 8 del 2001.

**2. ANTECEDENTES**

De acuerdo con el estudio de zonificación de amenazas por fenómenos de remoción en masa, la zona presenta amenaza media. No se evidencian problemas de inestabilidad que puedan afectar las viviendas de este sector.

**3. DESCRIPCIÓN**

El barrio el Triunfo fue legalizado mediante la resolución 1126 de 1996, el sector está consolidado, cuenta con vías, servicios públicos y la mayor parte de las viviendas están construidas en mampostería e inclusive con sistemas aporticados de 2 pisos. El presente diagnóstico corresponde al resultado de la visita técnica realizada la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá solicitada por los habitantes de la zona.



Conformación de las viviendas sobre la calle 43 sur



Viviendas calle 42 sur Caño Los Políticos

- Se observó que por la parte trasera de las viviendas paralelo a la calle 42 sur pasa el Caño los Políticos el cual fue canalizado.



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

- En el sector se observa pendientes suaves hacia la parte de la calle 43 sur hasta una ladera con pendiente alta, paralelo al caño Los políticos.



Viviendas sobre la ladera en la calle 42 sur.




Ladera con algún grado de alteración Caño Los Políticos

**4. RECOMENDACIONES**

- Limpieza del Caño los Políticos ya que se observa acumulación de basuras que pueden taponar las estructuras hidráulicas.
- Protección mediante empradización del talud localizado en la parte trasera de la vivienda con nomenclatura No. 12 A – 96, paralelo al caño los políticos ya que se observa evidencias de meteorización, situación que puede generar procesos de erosión dada la pendiente
- Reforzamiento de la vivienda localizada en la calle 42 sur paralela al caño los políticos.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

<b>NOMBRE:</b>	LEONARDO MORALES	
<b>PROFESION:</b>	Ing. Civil. Es Ing. Ambiental	
<b>MATRICULA:</b>	2520251244 CND	
<b>Vo. Bo. JAVIER PAVA SÁNCHEZ</b> Coordinador Análisis de Riesgos		