



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-1260

1. LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	:	Carrera 1G # 42A-40
BARRIO	:	MALVINAS
PROPIETARIO	:	Jesús María Girón / Libia Vargas de Girón
LOCALIDAD	:	San Cristóbal (04)
FECHA DE VISITA TECNICA	:	Octubre 2 de 2001

2. ANTECEDENTES

Teniendo como base el "Estudio de Zonificación de Riesgos por Remoción en Masa en los Barrios Malvinas y San Martín de Loba, localidad de San Cristóbal", el predio localizado en la Carrera 1G # 42A-40, propiedad de Libia Vargas de Girón (Predio No. 418 del Estudio) se encuentra en Riesgo Alto por fenómenos de remoción en masa.

3. DESCRIPCIÓN

En el predio de la Carrera 1G # 42A-40 se encuentra una vivienda construida en material de recuperación, muros en madera, cubierta de zinc y piso en cemento, emplazada en niveles de corte sobre la ladera; ésta última tiene una pendiente entre moderada y fuerte.

Hacia la parte superior del talud costado oeste de la vivienda se ubica el peatonal de la carrera 1G, el cual está conformado por un relleno confinado mediante un tablestaco en madera con evidencias de empujes. Igualmente, en el interior de la vivienda se presentan grietas en el piso en cemento.

La vivienda ya se encuentra afectada por el deslizamiento y podría colapsar

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda, según el grado de afectación observado en la vivienda, incluir a la familia de la señora Libia Vargas de Girón/Jesús María Girón en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo que adelanta la entidad.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

JMS

Vo.Bo. Ing. **JAVIER PAVA SANCHEZ**
 Coordinador Análisis de Riesgos

