



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1846

Atienden La Emergencia:  
DPAE: CLE 18, EQT 6, Móvil 2


Reporta La Emergencia: Bomberos  
Emergencia No. 232 de 2003

### Datos Generales sobre el Evento:


Fecha: Noviembre 13 de 2003  
Dirección: Carrera 10 Este # 83 A – 22 Sur  
Barrio: **ALTOS DEL PINO**  
UPZ: 57 Gran Yomasa  
Localidad: Usme

### Descripción General:

En el del barrio Altos del Pino de la Localidad de Usme en los límites con el Parque Entrenubes se presentó el 25 de junio de 2002 un deslizamiento en una ladera natural que afectó el predio de la carrera 10 Este # 83 A – 22 Sur, propiedad de los señores Miro Antonio Miro y María Esperanza Beltrán, localizados en el pie de la ladera (Fotografía 1).



1



2



3



4

DI-1846 Altos del Pino– Página 1 / 2





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C

Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

El deslizamiento dejó un escarpe principal de aproximadamente 2 metros de altura (Fotografía 2) que ha facilitado la acción del agua de escorrentía en un proceso erosivo y de degradación que se manifiesta con grietas en el terreno, debilitando la ladera como se observa en las fotografías 3 y 4.

Los deslizamientos locales en los cortes realizados para la adecuación de predios en el pie de la ladera han generado la acumulación de material e infiltración hacia las viviendas de los señores Jaqueline Puertas Fonseca, José Wilson Pabón, Luis Oliver Ruiz y Pabón Miro Antonio. Las familias antes mencionadas están en el Proyecto de Reubicación de Familias en alto riesgo no mitigable mediante el diagnóstico técnico No. DI-1510 de 2002.

**RECOMENDACIONES:**

Agilizar el proceso de reubicación de las familias mencionadas en este informe.

**Nota:**

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen de su alcance

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ  
PROFESIÓN : Ingeniero Civil  
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ  
Coordinador Técnico

