

|   |                            |                    |              |
|---|----------------------------|--------------------|--------------|
|  | <b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                            | Versión:           | 01           |
|   |                            | Código documental: |              |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO - DI No. 5913**  
**SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS**  
**COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA**  
**ADENDO No 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-5484**

**1. DATOS GENERALES DEL EVENTO**

|   |                         |       |         |   |  |
|---|-------------------------|-------|---------|---|--|
| ATENDIÓ: OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA |                         |       |         | SOLICITANTE   |  |
| COE                                     | 34                      | MOVIL | 9       | Comunidad   |  |
| FECHA                                   | 08 de Noviembre de 2011 | HORA  | 3:00 am | VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector |  |

|             |   |                     |          |         |              |
|-------------|---|---------------------|----------|---------|--------------|
| DIRECCIÓN:  | Sector comprendido entre las Carreras 19 y 21 y las Calles 81 y 81G Sur | ÁREA DIRECTA:       | 1.5 Ha.  |         |              |
| BARRIO:     | Arabia  | POBLACIÓN ATENDIDA: | 188      |         |              |
| UPZ:        | 68 - El Tesoro  | FAMILIAS            | 58       | ADULTOS | 117 NIÑOS 71 |
| LOCALIDAD : | 19 - Ciudad Bolívar   | PREDIOS EVALUADOS   | 139      |         |              |
| CHIP:       | AAA0029EKKC   | DOCUMENTO REMISORIO | CR-12740 |         |              |

Se presenta a continuación la aclaración, complementación o rectificación de la información presentada en el Diagnóstico Técnico DI-5484, el cual fue adelantado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, luego de las situaciones de emergencias reportadas de acuerdo a los eventos SIRE 112672, 113613, 114919 y 117086 y atendidas los días 22 de Abril, 14 de Mayo, 7 de Junio, 30 de Julio y 8 de Agosto de 2011, en el sector de la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur en el Barrio Arabia de la localidad de Ciudad Bolívar.

En el Diagnostico Técnico DI-5484, en el numeral 6 (AFECTACIONES), en la Tabla No. 3 se relacionan las viviendas evaluadas en el polígono definido en dicho Diagnóstico, el cual se presenta a continuación:

**Tabla 3. Viviendas evaluadas dentro del polígono definido en el presente diagnóstico.**

| ID | RESPONSABLE      | DIRECCION             | MZ | LT | P         | A         | M         | DAÑOS                    |
|----|------------------|-----------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 1  | VERONICA BELTRAN | CL 81 A SUR # 19 - 68 | 12 | 1  | 5         | 1         | 4         | Ninguno                  |
| 2  | FLOR ALBA DÍAZ   | CL 81 SUR # 19 - 53   | 12 | 3  | 15        | 5         | 10        | Ninguno                  |
| 3  | FILOMENA MORA    | CL 81 SUR # 19 - 33   | 12 | 8  | 1         | 1         | 0         | Ninguno                  |
| 4  | OSWALDO GALLEGO  | CL 81 SUR # 19 - 23   | 12 | 10 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |

DI-5913

Página 1 de 17 



|  |                              |                    |              |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Fondo<br><b>Prevención y Atención Emergencias</b> | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|  |                              | Versión:           | 01           |
|  |                              | Código documental: |              |

| ID | RESPONSABLE  | DIRECCION                 | MZ | LT | P | A         | M         | DAÑOS  |
|----|--|---------------------------|----|----|---|-----------|-----------|--|
| 5  | VICTOR ALIRIO BARRERA  | CL 81 SUR # 19 - 19       | 12 | 11 | 2 | 2         | 0         | Ninguno  |
| 6  | SOFIA TORRES   | CL 81 SUR # 19 - 17       | 12 | 12 | 3 | 3         | 0         | Ninguno  |
| 7  | JOSE GABRIEL BARRAGAN  | CL 81 SUR # 19 - 15       | 12 | 13 | 2 | 2         | 0         | Ninguno  |
| 8  | GLORIA SOFIA ROSAS TORRES  | CL 81 A SUR # 19 - 06     | 12 | 16 | 5 | 2         | 3         | Colapso parcial de un muro de cerramiento de la cocina, construido en material de recuperación.  |
| 9  | MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA  | CL 81 A SUR # 19 - 32     | 12 | 22 | 4 | 3         | 1         | Ninguno  |
| 10 | SUGEY BETANCOURT   | SIN DATOS                 | 14 | 1  | 3 | 1         | 2         | Ninguno  |
| 11 | ANA VIRGINIA ROMERO  | CL 81 A # 19 - 27 SUR     | 14 | 7  | 4 | 3         | 1         | Perdida de suelo de cimentación de la vivienda y colapso parcial de un muro de fachada construido en material de recuperación.         |
| 12 | ROSA MARIA CAMACHO CRUZ  | CL 81 A SUR # 19 - 23     | 14 | 9  | 5 | 2         | 3         | Fisuras en muro perimetral de cerramiento, adyacente a un talud de corte.  |
| 13 | JORGE E. SILVA   | CL 81 A SUR # 19 - 05     | 14 | 10 | 2 | 2         | 0         | Ninguno  |
| 14 | ELSA MORERA  | CL 81 B SUR # 19 - 06     | 14 | 11 | 5 | 2         | 3         | Flujo de lodo el cual se deposito al interior de la vivienda, generando perdida de los enseres al interior de la vivienda.             |
| 15 | ADAN CASTAÑEDA RAMIREZ   | CL 81 B SUR # 19 - 08     | 14 | 12 | 1 | 1         | 0         | Colapso parcial de un muro de cerramiento de una alcoba, construido en material de recuperación.                                       |
| 16 | ALICIA SANCHEZ   | CL 81 B SUR # 19 - 12     | 14 | 13 | 3 | 3         | 0         | Fisuras en placa de construpiso y muros.   |
| 17 | MARIA DEL CARMEN RINCON  | CL 81 B SUR # 19 - 16     | 14 | 14 | 3 | 1         | 2         | Fisuras en placa de construpiso y muros.   |
| 18 | ANA LUISA ZUÑIGA   | CL 81 B SUR # 19 - 36     | 14 | 16 | 4 | 2         | 2         | Ninguno  |
| 19 | AMANDA BETANCOURT JAIME PULIDO   | CL 81 B SUR # 19 - 54     | 14 | 19 | 2 | 2         | 0         | Ninguno  |
| 20 | BLANCA INES ALVAREZ  | CL 81 B SUR # 19 - 70     | 14 | 20 | 4 | 2         | 2         | Ninguno  |
| 21 | MATILDE FLORENTINA ARIMEO  | CL 81 B SUR # 19 - 65     | 16 | 1  | 2 | 2         | 0         | Ninguno  |
| 22 | GLADYS VALLECILLA  | CL 81 B SUR # 19 - 81     | 16 | 2  | 2 | 2         | 0         | Ninguno  |
| 23 | ALFONSO GARZÓN RODRIGUEZ   | CL 81 B SUR # 19-45       | 16 | 5  | 1 | 1         | 0         | Fisuras en placa de construpiso y muros. Adicionalmente se observan algunas grietas de tracción en el terreno adyacente a la vivienda. |
| 24 | F1: BLANCA AURORA ALVAREZ (PROPIETARIA 2 ADULTOS)<br>F2: MARCELA PEÑA (ARRENDATARIA 2 ADULTOS 4 MENORES) | CL 81 B SUR # 19-39       | 16 | 6  | 8 | 4         | 4         | Ninguno  |
| 25 | LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS  | CL 81 B SUR # 19 - 31     | 16 | 8  | 4 | 2         | 2         | Ninguno  |
| 26 | VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO  | CL 81 B SUR # 19-21       | 16 | 9  | 6 | 3         | 3         | Ninguno  |
| 27 | PEDRO RAMIREZ  | CL 81 B SUR # 19-15       | 16 | 10 | 6 | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda   |
| 28 | JESUS FIERRO RUBIO   | CL 81 C SUR # 19-14       | 16 | 11 | 5 | 2         | 3         | Ninguno  |
| 29 | GILBERTO DIAZ  | CL 81 C SUR # 19-08       | 16 | 12 | 2 | 2         | 0         | Ninguno  |
| 30 | ERLEY RODRIGUEZ  | CL 81 B BIS SUR # 19 - 03 | 16 | 13 | 4 | 2         | 2         | Ninguno  |

|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 01           |
|   |                              | Código documental: |              |

| ID | RESPONSABLE                            | DIRECCION             | MZ | LT | P         | A         | M         | DAÑOS                    |
|----|--|-----------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 31 | JAIME                                  | SIN DATOS             | 17 | 5  | 1         | 1         | 0         | Ninguno                  |
| 32 | TERESA CASTILLO                        | CL 81 C SUR # 19 - 57 | 17 | 6  | 2         | 1         | 1         | Ninguno                  |
| 33 | HECTOR ARTURO GAVIRIA                  | CL 81 C SUR # 19 - 51 | 17 | 7  | 3         | 2         | 1         | Ninguno                  |
| 34 | LILIANA GAVIRIA                        | CL 81 C SUR # 19 - 49 | 17 | 8  | 1         | 1         | 0         | Ninguno                  |
| 35 | ORLANDO AVELLO                         | CL 81 C SUR # 19 - 31 | 17 | 9  | 1         | 1         | 0         | Ninguno                  |
| 36 | URIEL CASTILLO                         | CL 81 C SUR # 19 - 33 | 17 | 10 | 5         | 2         | 3         | Ninguno                  |
| 37 | JOSE GARCIA                            | CL 81 C SUR # 19 - 21 | 17 | 12 | 2         | 2         | 0         | Ninguno                  |
| 38 | JADITH TEQUIA                          | CL 81 C SUR # 19 - 15 | 17 | 13 | 5         | 4         | 1         | Ninguno                  |
| 39 | CESARIO JIMENEZ                        | CL 81 C SUR # 19 - 03 | 17 | 15 | 4         | 4         | 0         | Ninguno                  |
| 40 | SIN DATOS                              | CL 81D SUR # 19-22    | 17 | 23 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |
| 41 | SIN DATOS                              | SIN DATOS             | 17 | 25 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |
| 42 | MARIA BERMUDES                         | CL 81 F SUR # 19 - 02 | 20 | 16 | 4         | 4         | 0         | Ninguno                  |
| 43 | SANDRA CRISPIN                         | CL 81 F SUR # 19 - 10 | 20 | 17 | 5         | 3         | 2         | Ninguno                  |
| 44 | JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ              | CL 81 F SUR # 19 - 16 | 20 | 18 | 8         | 6         | 2         | Ninguno                  |
| 45 | SIN DATOS                              | CL 81 F SUR # 19 - 26 | 20 | 19 | 3         | 2         | 1         | Ninguno                  |
| 46 | SIN DATOS                              | CL 81 F SUR # 19 - 34 | 20 | 20 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Ninguno                  |
| 47 | ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ           | CL 81 F SUR # 19 - 74 | 20 | 24 | 7         | 4         | 3         | Ninguno                  |
| 48 | NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)    | CL 81F SUR # 19-47    | 22 | 2  | 4         | 2         | 2         | Ninguno                  |
| 49 | SIN DATOS                              | CL 81F SUR #19-29     | 22 | 5  | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |
| 50 | LUIS TORRES CHAPARRO                   | CL 81F SUR # 19-21    | 22 | 9  | 3         | 2         | 1         | Ninguno                  |
| 51 | HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ | CL 81 G SUR # 19 - 08 | 22 | 13 | 6         | 5         | 1         | Ninguno                  |
| 52 | SIN DATOS                              | SIN DATOS             | 22 | 17 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |
| 53 | OTERO JIMENEZ                          | CL 81 G SUR # 19 - 23 | 22 | 18 | 3         | 2         | 1         | Ninguno                  |
| 54 | MARIA                                  | CL 81G Sur # 19-28    | 22 | 20 | 1         | 1         | 0         | Ninguno                  |
| 55 | RITA NIÑO                              | CL 81 G SUR # 19 - 40 | 22 | 22 | 2         | 2         | 0         | Ninguno                  |
| 56 | JOSE MODESTO HERNÁNDEZ                 | CL 81 F SUR # 19 - 65 | 22 | 23 | 5         | 3         | 2         | Ninguno                  |
| 57 | MARIBEL                                | SIN DATOS             | 22 | 24 | 2         | 1         | 1         | Ninguno                  |

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

Por otra parte, en el numeral 8 (ACCIONES ADELANTADAS) de este mismo Diagnóstico Técnico (DI-5484), el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, realizó la inspección visual y evaluación cualitativa del nivel de amenaza y riesgo que se presenta en las viviendas y corredores viales ubicados en el sector comprendido por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur en el Barrio Arabia de la localidad de Ciudad Bolívar y del terreno aledaño al mismo. Durante la inspección visual se encontraron 57 predios construidos (Tabla 3), 72 lotes vacíos (Tabla 4) y 10 predios evacuados anteriormente e incluidos al programa de reasentamiento (Tabla 5 - Ver DI-5484), para un total de 139 predios visitados y evaluados.

DI-5913

Página 3 de 17



|  |                            |                    |              |
|--|----------------------------|--------------------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo<br>Prevención y<br>Atención Emergencias | <b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|  |                            | Versión:           | 01           |
|  |                            | Código documental: |              |

**Tabla 4.** Predios vacíos, donde no se evidenció construcción alguna o en proceso de construcción.

| No. | DIRECCION             | MZ | LT | OBSERVACION  |
|-----|-----------------------|----|----|--------------|
| 1   | CL 81 SUR # 19 - 63   | 12 | 2  | LOTE VACIO   |
| 2   | SIN DATOS             | 12 | 4  | LOTE VACIO   |
| 3   | SIN DATOS             | 12 | 5  | LOTE VACIO   |
| 4   | SIN DATOS             | 12 | 6  | LOTE VACIO   |
| 5   | SIN DATOS             | 12 | 7  | LOTE VACIO   |
| 6   | SIN DATOS             | 12 | 9  | LOTE VACIO   |
| 7   | SIN DATOS             | 12 | 14 | LOTE VACIO   |
| 8   | SIN DATOS             | 12 | 15 | LOTE VACIO   |
| 9   | SIN DATOS             | 12 | 20 | LOTE VACIO   |
| 10  | SIN DATOS             | 12 | 21 | LOTE VACIO   |
| 11  | SIN DATOS             | 12 | 23 | LOTE VACIO   |
| 12  | SIN DATOS             | 12 | 24 | LOTE VACIO   |
| 13  | SIN DATOS             | 12 | 25 | LOTE VACIO   |
| 14  | SIN DATOS             | 12 | 26 | LOTE VACIO   |
| 15  | CL 81 A SUR # 19 - 58 | 12 | 27 | LOTE EN OBRA |
| 16  | SIN DATOS             | 14 | 2  | LOTE VACIO   |
| 17  | SIN DATOS             | 14 | 3  | LOTE VACIO   |
| 18  | SIN DATOS             | 14 | 5  | LOTE VACIO   |
| 19  | SIN DATOS             | 14 | 6  | LOTE VACIO   |
| 20  | SIN DATOS             | 14 | 8  | LOTE VACIO   |
| 21  | SIN DATOS             | 14 | 15 | LOTE VACIO   |
| 22  | SIN DATOS             | 14 | 18 | LOTE VACIO   |
| 23  | SIN DATOS             | 14 | 21 | LOTE VACIO   |
| 24  | SIN DATOS             | 16 | 3  | LOTE VACIO   |
| 25  | SIN DATOS             | 16 | 4  | LOTE VACIO   |
| 26  | SIN DATOS             | 16 | 7  | LOTE VACIO   |
| 27  | SIN DATOS             | 17 | 1  | LOTE VACIO   |
| 28  | SIN DATOS             | 17 | 2  | LOTE VACIO   |
| 29  | SIN DATOS             | 17 | 3  | LOTE VACIO   |
| 30  | SIN DATOS             | 17 | 4  | LOTE VACIO   |
| 31  | SIN DATOS             | 17 | 11 | LOTE VACIO   |
| 32  | SIN DATOS             | 17 | 14 | LOTE VACIO   |
| 33  | SIN DATOS             | 17 | 17 | LOTE VACIO   |
| 34  | SIN DATOS             | 17 | 18 | LOTE VACIO   |

|  |                              |                    |                     |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Fondo<br><b>Prevención y<br/>Atención Emergencias</b> | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | <b>GAR- FT - 03</b> |
|  |                              | Versión:           | <b>01</b>           |
|  |                              | Código documental: |                     |

| No. | DIRECCION | MZ | LT | OBSERVACION |
|-----|-----------|----|----|-------------|
| 35  | SIN DATOS | 17 | 21 | LOTE VACIO  |
| 36  | SIN DATOS | 17 | 24 | LOTE VACIO  |
| 37  | SIN DATOS | 17 | 26 | LOTE VACIO  |
| 38  | SIN DATOS | 17 | 27 | LOTE VACIO  |
| 39  | SIN DATOS | 17 | 28 | LOTE VACIO  |
| 40  | SIN DATOS | 20 | 1  | LOTE VACIO  |
| 41  | SIN DATOS | 20 | 2  | LOTE VACIO  |
| 42  | SIN DATOS | 20 | 3  | LOTE VACIO  |
| 43  | SIN DATOS | 20 | 4  | LOTE VACIO  |
| 44  | SIN DATOS | 20 | 5  | LOTE VACIO  |
| 45  | SIN DATOS | 20 | 6  | LOTE VACIO  |
| 46  | SIN DATOS | 20 | 7  | LOTE VACIO  |
| 47  | SIN DATOS | 20 | 8  | LOTE VACIO  |
| 48  | SIN DATOS | 20 | 9  | LOTE VACIO  |
| 49  | SIN DATOS | 20 | 10 | LOTE VACIO  |
| 50  | SIN DATOS | 20 | 14 | LOTE VACIO  |
| 51  | SIN DATOS | 20 | 21 | LOTE VACIO  |
| 52  | SIN DATOS | 20 | 22 | LOTE VACIO  |
| 53  | SIN DATOS | 20 | 23 | LOTE VACIO  |
| 54  | SIN DATOS | 20 | 25 | LOTE VACIO  |
| 55  | SIN DATOS | 20 | 26 | LOTE VACIO  |
| 56  | SIN DATOS | 20 | 27 | LOTE VACIO  |
| 57  | SIN DATOS | 20 | 28 | LOTE VACIO  |
| 58  | SIN DATOS | 22 | 1  | LOTE VACIO  |
| 59  | SIN DATOS | 22 | 3  | LOTE VACIO  |
| 60  | SIN DATOS | 22 | 4  | LOTE VACIO  |
| 61  | SIN DATOS | 22 | 6  | LOTE VACIO  |
| 62  | SIN DATOS | 22 | 7  | LOTE VACIO  |
| 63  | SIN DATOS | 22 | 8  | LOTE VACIO  |
| 64  | SIN DATOS | 22 | 10 | LOTE VACIO  |
| 65  | SIN DATOS | 22 | 11 | LOTE VACIO  |
| 66  | SIN DATOS | 22 | 12 | LOTE VACIO  |
| 67  | SIN DATOS | 22 | 14 | LOTE VACIO  |
| 68  | SIN DATOS | 22 | 15 | LOTE VACIO  |
| 69  | SIN DATOS | 22 | 16 | LOTE VACIO  |
| 70  | SIN DATOS | 22 | 19 | LOTE VACIO  |

|  |                              |                    |              |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Fondo<br><b>Prevención y Atención Emergencias</b> | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|  |                              | Versión:           | 01           |
|  |                              | Código documental: |              |

| No. | DIRECCION | MZ | LT | OBSERVACION |
|-----|-----------|----|----|-------------|
| 71  | SIN DATOS | 22 | 21 | LOTE VACIO  |
| 72  | SIN DATOS | 12 | 19 | LOTE VACIO  |

Adicionalmente, en el numeral No. 9 (CONCLUSIONES), las condiciones de estabilidad y habitabilidad de las viviendas que se encuentran consignadas a continuación en la Tabla 8, no se encuentran comprometidas en el corto plazo, a pesar de la presencia de los fenómenos de remoción en masa identificados; sin embargo es posible que en el mediano plazo, ante la presencia de avances de los mismos y/o ante la presencia de cargas dinámicas (sismo u otros), se presenten compromisos en dichas condiciones de estabilidad.

**Tabla 8.** Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados.

| No. | DIRECCION                 | MZ | LT | NOMBRE CABEZA DE FAMILIA POR UNIDAD HABITACIONAL |
|-----|---------------------------|----|----|--|
| 1   | CL 81 A SUR # 19 - 68     | 12 | 1  | VERONICA BELTRAN                                 |
| 2   | CL 81 SUR # 19 - 53       | 12 | 3  | FLOR ALBA DÍAZ                                   |
| 3   | CL 81 SUR # 19 - 33       | 12 | 8  | FILOMENA MORA                                    |
| 4   | CL 81 SUR # 19 - 23       | 12 | 10 | OSWALDO GALLEGO                                  |
| 5   | CL 81 SUR # 19 - 19       | 12 | 11 | VICTOR ALIRIO BARRERA                            |
| 6   | CL 81 SUR # 19 - 17       | 12 | 12 | SOFIA TORRES                                     |
| 7   | CL 81 SUR # 19 - 15       | 12 | 13 | JOSE GABRIEL BARRAGAN                            |
| 8   | CL 81 A SUR # 19 - 32     | 12 | 22 | MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA                        |
| 9   | SIN DATOS                 | 14 | 1  | SUGEY BETANCOURT                                 |
| 10  | CL 81 A SUR # 19 - 05     | 14 | 10 | JORGE E. SILVA                                   |
| 11  | CL 81 B SUR # 19 - 36     | 14 | 16 | ANA LUISA ZUÑIGA                                 |
| 12  | CL 81 B SUR # 19 - 54     | 14 | 19 | AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO                    |
| 13  | CL 81 B SUR # 19 - 70     | 14 | 20 | BLANCA INES ALVAREZ                              |
| 14  | CL 81 B SUR # 19 - 65     | 16 | 1  | MATILDE FLORENTINA ARIMEO                        |
| 15  | CL 81 B SUR # 19 - 81     | 16 | 2  | GLADYS VALLECILLA                                |
| 16  | CL 81 B SUR # 19 - 31     | 16 | 8  | LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS            |
| 17  | CL 81 B SUR # 19-21       | 16 | 9  | VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO                      |
| 18  | CL 81 B SUR # 19-15       | 16 | 10 | PEDRO RAMIREZ                                    |
| 19  | CL 81 C SUR # 19-14       | 16 | 11 | JESUS FIERRO RUBIO                               |
| 20  | CL 81 C SUR # 19-08       | 16 | 12 | GILBERTO DIAZ                                    |
| 21  | CL 81 B BIS SUR # 19 - 03 | 16 | 13 | ERLEY RODRIGUEZ                                  |
| 22  | SIN DATOS                 | 17 | 5  | JAIME  |
| 23  | CL 81 C SUR # 19 - 49     | 17 | 8  | LILIANA GAVIRIA                                  |
| 24  | CL 81 C SUR # 19 - 31     | 17 | 9  | ORLANDO AVELLO                                   |
| 25  | CL 81 C SUR # 19 - 33     | 17 | 10 | URIEL CASTILLO                                   |
| 26  | CL 81 C SUR # 19 - 21     | 17 | 12 | JOSE GARCIA                                      |
| 27  | CL 81 C SUR # 19 - 15     | 17 | 13 | JADITH TEQUIA                                    |
| 28  | CL 81 C SUR # 19 - 03     | 17 | 15 | CESARIO JIMENEZ                                  |

|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 01           |
|   |                              | Código documental: |              |

| No. | DIRECCION             | MZ | LT  | NOMBRE CABEZA DE FAMILIA POR UNIDAD HABITACIONAL               |
|-----|-----------------------|----|-----|--|
| 29  | CL 81D SUR # 19-22    | 17 | 23  | SIN DATOS  |
| 30  | SIN DATOS             | 17 | 25  | SIN DATOS  |
| 31  | CL 81 F SUR # 19 - 02 | 20 | 16  | MARIA BERMUDES   |
| 32  | CL 81 F SUR # 19 - 10 | 20 | 17  | SANDRA CRISPIN   |
| 33  | CL 81 F SUR # 19 - 16 | 20 | 18  | JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ                                      |
| 34  | CL 81 F SUR # 19 - 26 | 20 | 19  | SIN DATOS  |
| 35  | CL 81 F SUR # 19 - 34 | 20 | 20  | SIN DATOS  |
| 36  | CL 81 F SUR # 19 - 74 | 20 | 24  | ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ                                   |
| 37  | CL 81F SUR # 19-47    | 22 | 2   | NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)                            |
| 38  | CL 81F SUR #19-29     | 22 | 5   | SIN DATOS  |
| 39  | CL 81F SUR # 19-21    | 22 | 9   | LUIS TORRES CHAPARRO<br>HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ |
| 40  | CL 81 G SUR # 19 - 08 | 22 | 13  | OTERO JIMENEZ  |
| 41  | SIN DATOS             | 22 | 17  | SIN DATOS  |
| 42  | CL 81 G SUR # 19 - 23 | 22 | 18  | MARIA  |
| 43  | CL 81G Sur # 19-28    | 22 | 20  | RITA NIÑO  |
| 44  | CL 81 G SUR # 19 - 40 | 22 | 22  | JOSE MODESTO HERNÁNDEZ   |
| 45  | CL 81 F SUR # 19 - 65 | 22 | 23* | MARIBEL  |
| 46  | SIN DATOS             | 22 | 24* |  |

\* Nota: Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24.

Por último en el numeral 11 (RECOMENDACIONES), el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, recomendó entre otros: Incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable los predios ubicados en el Barrio Arabia y relacionados a continuación en la Tabla 9 del DI-5484. De igual manera, a los responsables de los predios ubicados en el Barrio Arabia relacionados a continuación en la Tabla 10, se les recomienda realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de la vivienda y del terreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

Tabla 10. Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar.

| NO. | RESPONSABLE PREDIO        | DIRECCION             | MZ | LT | NO. UNIDADES HABITACIONALES | NO. FAMILIAS | A         | M         |
|-----|---------------------------|-----------------------|----|----|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1   | VERONICA BELTRAN          | CL 81 A SUR # 19 - 68 | 12 | 1  | 1                           | 1            | 1         | 4         |
| 2   | FLOR ALBA DÍAZ            | CL 81 SUR # 19 - 53   | 12 | 3  | 1                           | 3            | 5         | 10        |
| 3   | FILOMENA MORA             | CL 81 SUR # 19 - 33   | 12 | 8  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 4   | OSWALDO GALLEG0           | CL 81 SUR # 19 - 23   | 12 | 10 | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 5   | VICTOR ALIRIO BARRERA     | CL 81 SUR # 19 - 19   | 12 | 11 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 6   | SOFIA TORRES              | CL 81 SUR # 19 - 17   | 12 | 12 | 1                           | 1            | 3         | 0         |
| 7   | JOSE GABRIEL BARRAGAN     | CL 81 SUR # 19 - 15   | 12 | 13 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 8   | MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA | CL 81 A SUR # 19 - 32 | 12 | 22 | 1                           | 1            | 3         | 1         |

DI-5913

Página 7 de 17



**GOBIERNO DE LA CIUDAD**

|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 01           |
|   |                              | Código documental: |              |

| NO. | RESPONSABLE PREDIO                     | DIRECCION  | MZ | LT | NO. UNIDADES HABITACIONALES | NO. FAMILIAS | A         | M         |
|-----|--|--|----|----|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 9   | SUGEY BETANCOURT                       | SIN DATOS  | 14 | 1  | 1                           | 1            | 1         | 2         |
| 10  | JORGE E. SILVA                         | CL 81 A SUR # 19 - 05  | 14 | 10 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 11  | ANA LUISA ZUÑIGA                       | CL 81 B SUR # 19 - 36  | 14 | 16 | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 12  | AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO          | CL 81 B SUR # 19 - 54  | 14 | 19 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 13  | BLANCA INES ALVAREZ                    | CL 81 B SUR # 19 - 70  | 14 | 20 | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 14  | MATILDE FLORENTINA ARIMEO              | CL 81 B SUR # 19 - 65  | 16 | 1  | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 15  | GLADYS VALLECILLA                      | CL 81 B SUR # 19 - 81  | 16 | 2  | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 16  | LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS  | CL 81 B SUR # 19 - 31  | 16 | 8  | 1                           | 2            | 2         | 2         |
| 17  | VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO            | CL 81 B SUR # 19-21  | 16 | 9  | 1                           | 1            | 3         | 3         |
| 18  | PEDRO RAMIREZ                          | CL 81 B SUR # 19-15  | 16 | 10 | 1                           | 1            | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 19  | JESUS FIERRO RUBIO                     | CL 81 C SUR # 19-14  | 16 | 11 | 1                           | 1            | 2         | 3         |
| 20  | GILBERTO DIAZ                          | CL 81 C SUR # 19-08  | 16 | 12 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 21  | ERLEY RODRIGUEZ                        | CL 81 B BIS SUR # 19 - 03  | 16 | 13 | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 22  | JAIME                                  | SIN DATOS  | 17 | 5  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 23  | LILIANA GAVIRIA                        | CL 81 C SUR # 19 - 49  | 17 | 8  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 24  | ORLANDO AVELLO                         | CL 81 C SUR # 19 - 31  | 17 | 9  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 25  | URIEL CASTILLO                         | CL 81 C SUR # 19 - 33  | 17 | 10 | 1                           | 1            | 2         | 3         |
| 26  | JOSE GARCIA                            | CL 81 C SUR # 19 - 21  | 17 | 12 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 27  | JADITH TEQUIA                          | CL 81 C SUR # 19 - 15  | 17 | 13 | 1                           | 1            | 4         | 1         |
| 28  | CESARIO JIMENEZ                        | CL 81 C SUR # 19 - 03  | 17 | 15 | 1                           | 1            | 4         | 0         |
| 29  | SIN DATOS                              | CL 81D SUR # 19-22   | 17 | 23 | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 30  | SIN DATOS                              | SIN DATOS  | 17 | 25 | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 31  | MARIA BERMUDEZ                         | CL 81 F SUR # 19 - 02  | 20 | 16 | 1                           | 1            | 4         | 0         |
| 32  | SANDRA CRISPIN                         | CL 81 F SUR # 19 - 10  | 20 | 17 | 1                           | 1            | 3         | 2         |
| 33  | JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ              | CL 81 F SUR # 19 - 16  | 20 | 18 | 1                           | 2            | 6         | 2         |
| 34  | SIN DATOS                              | CL 81 F SUR # 19 - 26  | 20 | 19 | 1                           | 1            | 2         | 1         |
| 35  | SIN DATOS - NO INGRESO                 | CL 81 F SUR # 19 - 34  | 20 | 20 | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 36  | ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ           | CL 81 F SUR # 19 - 74  | 20 | 24 | 1                           | 1            | 4         | 3         |
| 37  | NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)    | CL 81F SUR # 19-47   | 22 | 2  | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 38  | SIN DATOS                              | CL 81F SUR #19-29  | 22 | 5  | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 39  | LUIS TORRES CHAPARRO                   | CL 81F SUR # 19-21   | 22 | 9  | 1                           | 1            | 2         | 1         |
| 40  | HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ | CL 81 G SUR # 19 - 08 UNIDAD HABITACIONAL 1<br>CL 81 G SUR # 19 - 08 UNIDAD HABITACIONAL 2 | 22 | 13 | 2                           | 2            | 5         | 1         |
| 41  | SIN DATOS                              | SIN DATOS  | 22 | 17 | 2                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 42  | OTERO JIMENEZ                          | CL 81 G SUR # 19 - 23  | 22 | 18 | 1                           | 1            | 2         | 1         |

|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 01           |
|   |                              | Código documental: |              |

| NO. | RESPONSABLE PREDIO     | DIRECCION             | MZ | LT  | NO. UNIDADES HABITACIONALES | NO. FAMILIAS | A | M |
|-----|------------------------|-----------------------|----|-----|-----------------------------|--------------|---|---|
| 43  | MARIA                  | CL 81G SUR # 19-28    | 22 | 20  | 1                           | 1            | 1 | 0 |
| 44  | RITA NIÑO              | CL 81 G SUR # 19 - 40 | 22 | 22  | 1                           | 1            | 2 | 0 |
| 45  | JOSE MODESTO HERNÁNDEZ | CL 81 F SUR # 19 - 65 | 22 | 23* | 1                           | 1            | 3 | 2 |
| 46  | MARIBEL                | SIN DATOS             | 22 | 24* | 1                           | 1            | 1 | 1 |

**Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24

## 2. ACLARACIONES

- Se modifica la tabla 3, del DI-5484, "Viviendas evaluadas dentro del polígono definido en el presente diagnóstico" página 10 de 22, se incluye el predio con el ID 39, Manzana 17 Lote 14, con nomenclatura Calle 81C Sur No. 19-09; adicionalmente se aclara que una vez revizada la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y la información consignada en las bases cartográficas de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital - UACD, se logró constatar que el Lote 5 de la Manzana 17 corresponde a un lote vacío y el Lote 4 de la Manzana 17 corresponde al predio con nomenclatura Calle 81C Sur No. 19-69 donde habita el señor Jaime Sánchez y su familia; por lo anterior la información relacionada en la tabla 3 del DI-5484 en la que se hace referencia a las viviendas evaluadas, se modifica de la siguiente manera:

Tabla 3. Viviendas evaluadas dentro del polígono definido en el presente diagnóstico.

| ID | RESPONSABLE               | DIRECCION             | MZ | LT | P         | A         | M         | DAÑOS  |
|----|---------------------------|-----------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 1  | VERONICA BELTRAN          | CL 81 A SUR # 19 - 68 | 12 | 1  | 5         | 1         | 4         | Ninguno  |
| 2  | FLOR ALBA DÍAZ            | CL 81 SUR # 19 - 53   | 12 | 3  | 15        | 5         | 10        | Ninguno  |
| 3  | FILOMENA MORA             | CL 81 SUR # 19 - 33   | 12 | 8  | 1         | 1         | 0         | Ninguno  |
| 4  | OSWALDO GALLEG0           | CL 81 SUR # 19 - 23   | 12 | 10 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda   |
| 5  | VICTOR ALIRIO BARRERA     | CL 81 SUR # 19 - 19   | 12 | 11 | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |
| 6  | SOFIA TORRES              | CL 81 SUR # 19 - 17   | 12 | 12 | 3         | 3         | 0         | Ninguno  |
| 7  | JOSE GABRIEL BARRAGAN     | CL 81 SUR # 19 - 15   | 12 | 13 | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |
| 8  | GLORIA SOFIA ROSAS TORRES | CL 81 A SUR # 19 - 06 | 12 | 16 | 5         | 2         | 3         | Colapso parcial de un muro de cerramiento de la cocina, construido en material de recuperación.                                |
| 9  | MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA | CL 81 A SUR # 19 - 32 | 12 | 22 | 4         | 3         | 1         | Ninguno  |
| 10 | SUGEY BETANCOURT          | SIN DATOS             | 14 | 1  | 3         | 1         | 2         | Ninguno  |
| 11 | ANA VIRGINIA ROMERO       | CL 81 A # 19 - 27 SUR | 14 | 7  | 4         | 3         | 1         | Perdida de suelo de cimentación de la vivienda y colapso parcial de un muro de fachada construido en material de recuperación. |
| 12 | ROSA MARIA CAMACHO CRUZ   | CL 81 A SUR # 19 - 23 | 14 | 9  | 5         | 2         | 3         | Fisuras en muro perimetral de cerramiento, adyacente a un talud de corte.  |
| 13 | JORGE E. SILVA            | CL 81 A SUR # 19 - 05 | 14 | 10 | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |

|  |                              |                    |              |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Fondo<br>Prevención y<br>Atención Emergencias | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|  |                              | Versión:           | 01           |
|  |                              | Código documental: |              |

| ID | RESPONSABLE  | DIRECCION                 | MZ | LT | P         | A         | M         | DAÑOS  |
|----|--|---------------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 14 | ELSA MORERA  | CL 81 B SUR # 19 - 06     | 14 | 11 | 5         | 2         | 3         | Flujo de lodo el cual se deposito al interior de la vivienda, generando pérdida de los enseres al interior de la vivienda.             |
| 15 | ADAN CASTAÑEDA RAMIREZ   | CL 81 B SUR # 19 - 08     | 14 | 12 | 1         | 1         | 0         | Colapso parcial de un muro de cerramiento de una alcoba, construido en material de recuperación.                                       |
| 16 | ALICIA SANCHEZ   | CL 81 B SUR # 19 - 12     | 14 | 13 | 3         | 3         | 0         | Fisuras en placa de construpiso y muros.   |
| 17 | MARIA DEL CARMEN RINCON  | CL 81 B SUR # 19 - 16     | 14 | 14 | 3         | 1         | 2         | Fisuras en placa de construpiso y muros.   |
| 18 | ANA LUISA ZUÑIGA   | CL 81 B SUR # 19 - 36     | 14 | 16 | 4         | 2         | 2         | Ninguno  |
| 19 | AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO  | CL 81 B SUR # 19 - 54     | 14 | 19 | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |
| 20 | BLANCA INES ALVAREZ  | CL 81 B SUR # 19 - 70     | 14 | 20 | 4         | 2         | 2         | Ninguno  |
| 21 | MATILDE FLORENTINA ARIMEO  | CL 81 B SUR # 19 - 65     | 16 | 1  | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |
| 22 | GLADYS VALLECILLA  | CL 81 B SUR # 19 - 81     | 16 | 2  | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |
| 23 | ALFONSO GARZÓN RODRIGUEZ   | CL 81 B SUR # 19-45       | 16 | 5  | 1         | 1         | 0         | Fisuras en placa de construpiso y muros. Adicionalmente se observan algunas grietas de tracción en el terreno adyacente a la vivienda. |
| 24 | F1: BLANCA AURORA ALVAREZ (PROPIETARIA 2 ADULTOS)<br>F2: MARCELA PEÑA (ARRENDATARIA 2 ADULTOS 4 MENORES) | CL 81 B SUR # 19-39       | 16 | 6  | 8         | 4         | 4         | Ninguno  |
| 25 | LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS  | CL 81 B SUR # 19 - 31     | 16 | 8  | 4         | 2         | 2         | Ninguno  |
| 26 | VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO  | CL 81 B SUR # 19-21       | 16 | 9  | 6         | 3         | 3         | Ninguno  |
| 27 | PEDRO RAMIREZ  | CL 81 B SUR # 19-15       | 16 | 10 | 6         | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda   |
| 28 | JESUS FIERRO RUBIO   | CL 81 C SUR # 19-14       | 16 | 11 | 5         | 2         | 3         | Ninguno  |
| 29 | GILBERTO DIAZ  | CL 81 C SUR # 19-08       | 16 | 12 | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |
| 30 | ERLEY RODRIGUEZ  | CL 81 B BIS SUR # 19 - 03 | 16 | 13 | 4         | 2         | 2         | Ninguno  |
| 31 | JAIME SANCHEZ  | CL 81C SUR No. 19 - 69    | 17 | 4  | 6         | 2         | 4         | Ninguno  |
| 32 | TERESA CASTILLO  | CL 81 C SUR # 19 - 57     | 17 | 6  | 2         | 1         | 1         | Ninguno  |
| 33 | HECTOR ARTURO GAVIRIA  | CL 81 C SUR # 19 - 51     | 17 | 7  | 3         | 2         | 1         | Ninguno  |
| 34 | LILIANA GAVIRIA  | CL 81 C SUR # 19 - 49     | 17 | 8  | 1         | 1         | 0         | Ninguno  |
| 35 | ORLANDO AVELLO   | CL 81 C SUR # 19 - 31     | 17 | 9  | 1         | 1         | 0         | Ninguno  |
| 36 | URIEL CASTILLO   | CL 81 C SUR # 19 - 33     | 17 | 10 | 5         | 2         | 3         | Ninguno  |
| 37 | JOSE GARCIA  | CL 81 C SUR # 19 - 21     | 17 | 12 | 2         | 2         | 0         | Ninguno  |
| 38 | JADITH TEQUIA  | CL 81 C SUR # 19 - 15     | 17 | 13 | 5         | 4         | 1         | Ninguno  |
| 39 | YISEL CATERINE AVELLO GUTIERREZ  | CL 81 C SUR # 19 - 09     | 17 | 14 | 3         | 2         | 1         | Ninguno  |
| 40 | CESARIO JIMENEZ  | CL 81 C SUR # 19 - 03     | 17 | 15 | 4         | 4         | 0         | Ninguno  |
| 41 | SIN DATOS  | CL 81D SUR # 19-22        | 17 | 23 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda   |

|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 01           |
|   |                              | Código documental: |              |

| ID | RESPONSABLE                            | DIRECCION             | MZ | LT | P         | A         | M         | DAÑOS                    |
|----|--|-----------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 42 | SIN DATOS                              | SIN DATOS             | 17 | 25 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |
| 43 | MARIA BERMUDES                         | CL 81 F SUR # 19 - 02 | 20 | 16 | 4         | 4         | 0         | Ninguno                  |
| 44 | SANDRA CRISPIN                         | CL 81 F SUR # 19 - 10 | 20 | 17 | 5         | 3         | 2         | Ninguno                  |
| 45 | JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ              | CL 81 F SUR # 19 - 16 | 20 | 18 | 8         | 6         | 2         | Ninguno                  |
| 46 | SIN DATOS                              | CL 81 F SUR # 19 - 26 | 20 | 19 | 3         | 2         | 1         | Ninguno                  |
| 47 | SIN DATOS                              | CL 81 F SUR # 19 - 34 | 20 | 20 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Ninguno                  |
| 48 | ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ           | CL 81 F SUR # 19 - 74 | 20 | 24 | 7         | 4         | 3         | Ninguno                  |
| 49 | NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)    | CL 81F SUR # 19-47    | 22 | 2  | 4         | 2         | 2         | Ninguno                  |
| 50 | SIN DATOS                              | CL 81F SUR #19-29     | 22 | 5  | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |
| 51 | LUIS TORRES CHAPARRO                   | CL 81F SUR # 19-21    | 22 | 9  | 3         | 2         | 1         | Ninguno                  |
| 52 | HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ | CL 81 G SUR # 19 - 08 | 22 | 13 | 6         | 5         | 1         | Ninguno                  |
| 53 | SIN DATOS                              | SIN DATOS             | 22 | 17 | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | Sin acceso a la vivienda |
| 54 | OTERO JIMENEZ                          | CL 81 G SUR # 19 - 23 | 22 | 18 | 3         | 2         | 1         | Ninguno                  |
| 55 | MARIA                                  | CL 81G Sur # 19-28    | 22 | 20 | 1         | 1         | 0         | Ninguno                  |
| 56 | RITA NIÑO                              | CL 81 G SUR # 19 - 40 | 22 | 22 | 2         | 2         | 0         | Ninguno                  |
| 57 | JOSE MODESTO HERNÁNDEZ                 | CL 81 F SUR # 19 - 65 | 22 | 23 | 5         | 3         | 2         | Ninguno                  |
| 58 | MARIBEL                                | SIN DATOS             | 22 | 24 | 2         | 1         | 1         | Ninguno                  |

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

2. En la página 13 de 22, del DI-5484, “Predios vacíos, donde no se evidenció construcción alguna o en proceso de construcción”, luego de corroborar la información se excluye el predio identificado con la Manzana 17 Lote 14 de la tabla 4, dado que en el mismo se emplaza una vivienda de un nivel; de igual forma se aclara que vez revizada la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y la información consignada en las bases cartográficas de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital - UACD, se logró constatar que el Lote 5 de la Manzana 17 corresponde a un lote vacío y el Lote 4 de la Manzana 17 corresponde al predio con nomenclatura Calle 81C Sur No. 19-69 donde habita el señor Jaime Sánchez y su familia; por lo anterior, se aclara que 58 predios se encuentran construidos (Tabla 3 actualizada), 71 lotes vacíos (Tabla 4 actualizada) y 10 predios evacuados anteriormente e incluidos al programa de reasentamiento (Tabla 5), para un total de 139 predios visitados y evaluados.

En consecuencia, dicha tabla queda modificada de la siguiente manera:

Tabla 4. Predios vacíos, donde no se evidenció construcción alguna o en proceso de construcción.

| No. | DIRECCION           | MZ | LT | OBSERVACION |
|-----|---------------------|----|----|-------------|
| 1   | CL 81 SUR # 19 - 63 | 12 | 2  | LOTE VACIO  |
| 2   | SIN DATOS           | 12 | 4  | LOTE VACIO  |

DI-5913

Página 11 de 17

|  |                              |                    |              |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Fondo<br><b>Prevención y<br/>Atención Emergencias</b> | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|  |                              | Versión:           | 01           |
|  |                              | Código documental: |              |

| No. | DIRECCION             | MZ | LT | OBSERVACION  |
|-----|-----------------------|----|----|--------------|
| 3   | SIN DATOS             | 12 | 5  | LOTE VACIO   |
| 4   | SIN DATOS             | 12 | 6  | LOTE VACIO   |
| 5   | SIN DATOS             | 12 | 7  | LOTE VACIO   |
| 6   | SIN DATOS             | 12 | 9  | LOTE VACIO   |
| 7   | SIN DATOS             | 12 | 14 | LOTE VACIO   |
| 8   | SIN DATOS             | 12 | 15 | LOTE VACIO   |
| 9   | SIN DATOS             | 12 | 20 | LOTE VACIO   |
| 10  | SIN DATOS             | 12 | 21 | LOTE VACIO   |
| 11  | SIN DATOS             | 12 | 23 | LOTE VACIO   |
| 12  | SIN DATOS             | 12 | 24 | LOTE VACIO   |
| 13  | SIN DATOS             | 12 | 25 | LOTE VACIO   |
| 14  | SIN DATOS             | 12 | 26 | LOTE VACIO   |
| 15  | CL 81 A SUR # 19 - 58 | 12 | 27 | LOTE EN OBRA |
| 16  | SIN DATOS             | 14 | 2  | LOTE VACIO   |
| 17  | SIN DATOS             | 14 | 3  | LOTE VACIO   |
| 18  | SIN DATOS             | 14 | 5  | LOTE VACIO   |
| 19  | SIN DATOS             | 14 | 6  | LOTE VACIO   |
| 20  | SIN DATOS             | 14 | 8  | LOTE VACIO   |
| 21  | SIN DATOS             | 14 | 15 | LOTE VACIO   |
| 22  | SIN DATOS             | 14 | 18 | LOTE VACIO   |
| 23  | SIN DATOS             | 14 | 21 | LOTE VACIO   |
| 24  | SIN DATOS             | 16 | 3  | LOTE VACIO   |
| 25  | SIN DATOS             | 16 | 4  | LOTE VACIO   |
| 26  | SIN DATOS             | 16 | 7  | LOTE VACIO   |
| 27  | SIN DATOS             | 17 | 1  | LOTE VACIO   |
| 28  | SIN DATOS             | 17 | 2  | LOTE VACIO   |
| 29  | SIN DATOS             | 17 | 3  | LOTE VACIO   |
| 30  | SIN DATOS             | 17 | 5  | LOTE VACIO   |
| 31  | SIN DATOS             | 17 | 11 | LOTE VACIO   |
| 32  | SIN DATOS             | 17 | 17 | LOTE VACIO   |
| 33  | SIN DATOS             | 17 | 18 | LOTE VACIO   |
| 34  | SIN DATOS             | 17 | 21 | LOTE VACIO   |
| 35  | SIN DATOS             | 17 | 24 | LOTE VACIO   |
| 36  | SIN DATOS             | 17 | 26 | LOTE VACIO   |
| 37  | SIN DATOS             | 17 | 27 | LOTE VACIO   |
| 38  | SIN DATOS             | 17 | 28 | LOTE VACIO   |

|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 01           |
|   |                              | Código documental: |              |

| No. | DIRECCION | MZ | LT | OBSERVACION |
|-----|-----------|----|----|-------------|
| 39  | SIN DATOS | 20 | 1  | LOTE VACIO  |
| 40  | SIN DATOS | 20 | 2  | LOTE VACIO  |
| 41  | SIN DATOS | 20 | 3  | LOTE VACIO  |
| 42  | SIN DATOS | 20 | 4  | LOTE VACIO  |
| 43  | SIN DATOS | 20 | 5  | LOTE VACIO  |
| 44  | SIN DATOS | 20 | 6  | LOTE VACIO  |
| 45  | SIN DATOS | 20 | 7  | LOTE VACIO  |
| 46  | SIN DATOS | 20 | 8  | LOTE VACIO  |
| 47  | SIN DATOS | 20 | 9  | LOTE VACIO  |
| 48  | SIN DATOS | 20 | 10 | LOTE VACIO  |
| 49  | SIN DATOS | 20 | 14 | LOTE VACIO  |
| 50  | SIN DATOS | 20 | 21 | LOTE VACIO  |
| 51  | SIN DATOS | 20 | 22 | LOTE VACIO  |
| 52  | SIN DATOS | 20 | 23 | LOTE VACIO  |
| 53  | SIN DATOS | 20 | 25 | LOTE VACIO  |
| 54  | SIN DATOS | 20 | 26 | LOTE VACIO  |
| 55  | SIN DATOS | 20 | 27 | LOTE VACIO  |
| 56  | SIN DATOS | 20 | 28 | LOTE VACIO  |
| 57  | SIN DATOS | 22 | 1  | LOTE VACIO  |
| 58  | SIN DATOS | 22 | 3  | LOTE VACIO  |
| 59  | SIN DATOS | 22 | 4  | LOTE VACIO  |
| 60  | SIN DATOS | 22 | 6  | LOTE VACIO  |
| 61  | SIN DATOS | 22 | 7  | LOTE VACIO  |
| 62  | SIN DATOS | 22 | 8  | LOTE VACIO  |
| 63  | SIN DATOS | 22 | 10 | LOTE VACIO  |
| 64  | SIN DATOS | 22 | 11 | LOTE VACIO  |
| 65  | SIN DATOS | 22 | 12 | LOTE VACIO  |
| 66  | SIN DATOS | 22 | 14 | LOTE VACIO  |
| 67  | SIN DATOS | 22 | 15 | LOTE VACIO  |
| 68  | SIN DATOS | 22 | 16 | LOTE VACIO  |
| 69  | SIN DATOS | 22 | 19 | LOTE VACIO  |
| 70  | SIN DATOS | 22 | 21 | LOTE VACIO  |
| 71  | SIN DATOS | 12 | 19 | LOTE VACIO  |

3. En la página 17 de 22, del DI-5484, “Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante

DI-5913

Página 13 de 17 *121*



|  |                            |                    |              |
|--|----------------------------|--------------------|--------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Fondo<br><b>Prevención y<br/>Atención Emergencias</b> | <b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|  |                            | Versión:           | 01           |
|  |                            | Código documental: |              |

*avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados”,* luego de corroborar la información se incluye el predio identificado como Lote 14 de la Manzana 17 en la tabla 8, dado que en el mismo se emplaza una vivienda de un nivel donde habita la señora Yisel Catherine Avello Gutiérrez y su familia; de igual manera se aclara en la tabla en mención, que el Lote 4 de la Manzana 17 se emplaza una vivienda de un nivel donde habita el señor Jaime Sánchez y corresponde al predio con nomenclatura Calle 81C Sur No. 19-69 y **NO** el Lote 5 de la Manzana 17 como se mencionaba en la Tabla 8 del DI-5484, dado que el mismo corresponde a un lote vacío; por lo anterior, dicha tabla queda modificada de la siguiente manera:

**Tabla 8.** Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados.

| No. | DIRECCION               | MZ | LT | NOMBRE CABEZA DE FAMILIA POR UNIDAD HABITACIONAL |
|-----|-------------------------|----|----|--|
| 1   | CL 81 A SUR # 19 - 68   | 12 | 1  | VERONICA BELTRAN                                 |
| 2   | CL 81 SUR # 19 - 53     | 12 | 3  | FLOR ALBA DÍAZ                                   |
| 3   | CL 81 SUR # 19 - 33     | 12 | 8  | FILOMENA MORA                                    |
| 4   | CL 81 SUR # 19 - 23     | 12 | 10 | OSWALDO GALLEGO                                  |
| 5   | CL 81 SUR # 19 - 19     | 12 | 11 | VICTOR ALIRIO BARRERA                            |
| 6   | CL 81 SUR # 19 - 17     | 12 | 12 | SOFIA TORRES                                     |
| 7   | CL 81 SUR # 19 - 15     | 12 | 13 | JOSE GABRIEL BARRAGAN                            |
| 8   | CL 81 A SUR # 19 - 32   | 12 | 22 | MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA                        |
| 9   | SIN DATOS               | 14 | 1  | SUGEY BETANCOURT                                 |
| 10  | CL 81 A SUR # 19 - 05   | 14 | 10 | JORGE E. SILVA                                   |
| 11  | CL 81 B SUR # 19 - 36   | 14 | 16 | ANA LUISA ZUÑIGA                                 |
| 12  | CL 81 B SUR # 19 - 54   | 14 | 19 | AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO                    |
| 13  | CL 81 B SUR # 19 - 70   | 14 | 20 | BLANCA INES ALVAREZ                              |
| 14  | CL 81 B SUR # 19 - 65   | 16 | 1  | MATILDE FLORENTINA ARIMEO                        |
| 15  | CL 81 B SUR # 19 - 81   | 16 | 2  | GLADYS VALLECILLA                                |
| 16  | CL 81 B SUR # 19 - 31   | 16 | 8  | LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS            |
| 17  | CL 81 B SUR # 19-21     | 16 | 9  | VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO                      |
| 18  | CL 81 B SUR # 19-15     | 16 | 10 | PEDRO RAMIREZ                                    |
| 19  | CL 81 C SUR # 19-14     | 16 | 11 | JESUS FIERRO RUBIO                               |
| 20  | CL 81 C SUR # 19-08     | 16 | 12 | GILBERTO DIAZ                                    |
| 21  | CL 81 B BIS SUR # 19-03 | 16 | 13 | ERLEY RODRIGUEZ                                  |
| 22  | CL 81 C SUR # 19 - 69   | 17 | 4  | JAIME SANCHEZ                                    |
| 23  | CL 81 C SUR # 19 - 49   | 17 | 8  | LILIANA GAVIRIA                                  |
| 24  | CL 81 C SUR # 19 - 31   | 17 | 9  | ORLANDO AVELLO                                   |
| 25  | CL 81 C SUR # 19 - 33   | 17 | 10 | URIEL CASTILLO                                   |

|  |                              |                    |              |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo<br>Prevención y<br>Atención Emergencias | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|  |                              | Versión:           | 01           |
|  |                              | Código documental: |              |

| No. | DIRECCION             | MZ | LT  | NOMBRE CABEZA DE FAMILIA POR UNIDAD HABITACIONAL |
|-----|-----------------------|----|-----|--|
| 26  | CL 81 C SUR # 19 - 21 | 17 | 12  | JOSE GARCIA                                      |
| 27  | CL 81 C SUR # 19 - 15 | 17 | 13  | JADITH TEQUIA                                    |
| 28  | CL 81 C SUR # 19 - 15 | 17 | 14  | YISEL CATERINE AVELLO GUTIERREZ                  |
| 29  | CL 81 C SUR # 19 - 03 | 17 | 15  | CESARIO JIMENEZ                                  |
| 30  | CL 81D SUR # 19-22    | 17 | 23  | SIN DATOS  |
| 31  | SIN DATOS             | 17 | 25  | SIN DATOS  |
| 32  | CL 81 F SUR # 19 - 02 | 20 | 16  | MARIA BERMUDEZ                                   |
| 33  | CL 81 F SUR # 19 - 10 | 20 | 17  | SANDRA CRISPIN                                   |
| 34  | CL 81 F SUR # 19 - 16 | 20 | 18  | JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ                        |
| 35  | CL 81 F SUR # 19 - 26 | 20 | 19  | SIN DATOS  |
| 36  | CL 81 F SUR # 19 - 34 | 20 | 20  | SIN DATOS  |
| 37  | CL 81 F SUR # 19 - 74 | 20 | 24  | ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ                     |
| 38  | CL 81F SUR # 19-47    | 22 | 2   | NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)              |
| 39  | CL 81F SUR #19-29     | 22 | 5   | SIN DATOS  |
| 40  | CL 81F SUR # 19-21    | 22 | 9   | LUIS TORRES CHAPARRO                             |
| 41  | CL 81 G SUR # 19 - 08 | 22 | 13  | HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ           |
| 42  | SIN DATOS             | 22 | 17  | SIN DATOS  |
| 43  | CL 81 G SUR # 19 - 23 | 22 | 18  | OTERO JIMENEZ                                    |
| 44  | CL 81G Sur # 19-28    | 22 | 20  | MARIA  |
| 45  | CL 81 G SUR # 19 - 40 | 22 | 22  | RITA NIÑO  |
| 46  | CL 81 F SUR # 19 - 65 | 22 | 23* | JOSE MODESTO HERNÁNDEZ                           |
| 46  | SIN DATOS             | 22 | 24* | MARIBEL  |

\* Nota: Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24.

- En la página 19 de 22, del DI-5484, “Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar”, luego de corroborar la información se incluye el predio identificado como Lote 14 de la Manzana 17 en la tabla 10; de igual forma se aclara, que el Lote 4 de la Manzana 17 corresponde al predio de la Calle 81C Sur No. 19-69 y NO al Lote 5 de la Manzana 17 como se mencionaba en la Tabla 10 del DI-5484, dado que el mismo corresponde a un lote vacío. Por lo anterior la recomendación de Incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable los predios ubicados en el Barrio Arabia y relacionados en la Tabla 10, la cual queda modificada de la siguiente manera:

|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 01           |
|   |                              | Código documental: |              |

**Tabla 10.** Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar.



| NO. | RESPONSABLE PREDIO                    | DIRECCION                 | MZ | LT | NO. UNIDADES HABITACIONALES | NO. FAMILIAS | A         | M         |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1   | VERONICA BELTRAN                      | CL 81 A SUR # 19 - 68     | 12 | 1  | 1                           | 1            | 1         | 4         |
| 2   | FLOR ALBA DÍAZ                        | CL 81 SUR # 19 - 53       | 12 | 3  | 1                           | 3            | 5         | 10        |
| 3   | FILOMENA MORA                         | CL 81 SUR # 19 - 33       | 12 | 8  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 4   | OSWALDO GALLEGO                       | CL 81 SUR # 19 - 23       | 12 | 10 | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 5   | VICTOR ALIRIO BARRERA                 | CL 81 SUR # 19 - 19       | 12 | 11 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 6   | SOFIA TORRES                          | CL 81 SUR # 19 - 17       | 12 | 12 | 1                           | 1            | 3         | 0         |
| 7   | JOSE GABRIEL BARRAGAN                 | CL 81 SUR # 19 - 15       | 12 | 13 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 8   | MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA             | CL 81 A SUR # 19 - 32     | 12 | 22 | 1                           | 1            | 3         | 1         |
| 9   | SUGEY BETANCOURT                      | SIN DATOS                 | 14 | 1  | 1                           | 1            | 1         | 2         |
| 10  | JORGE E. SILVA                        | CL 81 A SUR # 19 - 05     | 14 | 10 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 11  | ANA LUISA ZUÑIGA                      | CL 81 B SUR # 19 - 36     | 14 | 16 | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 12  | AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO         | CL 81 B SUR # 19 - 54     | 14 | 19 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 13  | BLANCA INES ALVAREZ                   | CL 81 B SUR # 19 - 70     | 14 | 20 | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 14  | MATILDE FLORENTINA ARIMEO             | CL 81 B SUR # 19 - 65     | 16 | 1  | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 15  | GLADYS VALLECILLA                     | CL 81 B SUR # 19 - 81     | 16 | 2  | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 16  | LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS | CL 81 B SUR # 19 - 31     | 16 | 8  | 1                           | 2            | 2         | 2         |
| 17  | VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO           | CL 81 B SUR # 19-21       | 16 | 9  | 1                           | 1            | 3         | 3         |
| 18  | PEDRO RAMIREZ                         | CL 81 B SUR # 19-15       | 16 | 10 | 1                           | 1            | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 19  | JESUS FIERRO RUBIO                    | CL 81 C SUR # 19-14       | 16 | 11 | 1                           | 1            | 2         | 3         |
| 20  | GILBERTO DIAZ                         | CL 81 C SUR # 19-08       | 16 | 12 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 21  | ERLEY RODRIGUEZ                       | CL 81 B BIS SUR # 19 - 03 | 16 | 13 | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 22  | JAIME SANCHEZ                         | CL 81 C SUR # 19 - 69     | 17 | 4  | 1                           | 6            | 2         | 4         |
| 23  | LILIANA GAVIRIA                       | CL 81 C SUR # 19 - 49     | 17 | 8  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 24  | ORLANDO AVELLO                        | CL 81 C SUR # 19 - 31     | 17 | 9  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 25  | URIEL CASTILLO                        | CL 81 C SUR # 19 - 33     | 17 | 10 | 1                           | 1            | 2         | 3         |
| 26  | JOSE GARCIA                           | CL 81 C SUR # 19 - 21     | 17 | 12 | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 27  | JADITH TEQUIA                         | CL 81 C SUR # 19 - 15     | 17 | 13 | 1                           | 1            | 4         | 1         |
| 28  | YISEL KATERINE AVELLO GUTIERREZ       | CL 81 C SUR # 19 - 09     | 17 | 14 | 1                           | 1            | 2         | 1         |
| 29  | CESARIO JIMENEZ                       | CL 81 C SUR # 19 - 03     | 17 | 15 | 1                           | 1            | 4         | 0         |
| 30  | SIN DATOS                             | CL 81D SUR # 19-22        | 17 | 23 | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 31  | SIN DATOS                             | SIN DATOS                 | 17 | 25 | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 32  | MARIA BERMUDEZ                        | CL 81 F SUR # 19 - 02     | 20 | 16 | 1                           | 1            | 4         | 0         |
| 33  | SANDRA CRISPIN                        | CL 81 F SUR # 19 - 10     | 20 | 17 | 1                           | 1            | 3         | 2         |
| 34  | JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ             | CL 81 F SUR # 19 - 16     | 20 | 18 | 1                           | 2            | 6         | 2         |

|   |                              |                    |           |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|
|  | <h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2> | Código:            | GAR-FT-03 |
|   |                              | Versión:           | 01        |
|   |                              | Código documental: |           |

| NO. | RESPONSABLE PREDIO                     | DIRECCION                                   | MZ | LT  | NO. UNIDADES HABITACIONALES | NO. FAMILIAS | A         | M         |
|-----|--|---|----|-----|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 35  | SIN DATOS                              | CL 81 F SUR # 19 - 26                       | 20 | 19  | 1                           | 1            | 2         | 1         |
| 36  | SIN DATOS - NO INGRESO                 | CL 81 F SUR # 19 - 34                       | 20 | 20  | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 37  | ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ           | CL 81 F SUR # 19 - 74                       | 20 | 24  | 1                           | 1            | 4         | 3         |
| 38  | NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)    | CL 81F SUR # 19-47                          | 22 | 2   | 1                           | 1            | 2         | 2         |
| 39  | SIN DATOS                              | CL 81F SUR #19-29                           | 22 | 5   | 1                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 40  | LUIS TORRES CHAPARRO                   | CL 81F SUR # 19-21                          | 22 | 9   | 1                           | 1            | 2         | 1         |
| 41  | HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ | CL 81 G SUR # 19 - 08 UNIDAD HABITACIONAL 1 | 22 | 13  | 2                           | 2            | 5         | 1         |
|     |  | CL 81 G SUR # 19 - 08 UNIDAD HABITACIONAL 2 |    |     |                             |              |           |           |
| 42  | SIN DATOS                              | SIN DATOS                                   | 22 | 17  | 2                           | SIN DATOS    | SIN DATOS | SIN DATOS |
| 43  | OTERO JIMENEZ                          | CL 81 G SUR # 19 - 23                       | 22 | 18  | 1                           | 1            | 2         | 1         |
| 44  | MARIA                                  | CL 81G SUR # 19-28                          | 22 | 20  | 1                           | 1            | 1         | 0         |
| 45  | RITA NIÑO                              | CL 81 G SUR # 19 - 40                       | 22 | 22  | 1                           | 1            | 2         | 0         |
| 46  | JOSE MODESTO HERNÁNDEZ                 | CL 81 F SUR # 19 - 65                       | 22 | 23* | 1                           | 1            | 3         | 2         |
| 47  | MARIBEL                                | SIN DATOS                                   | 22 | 24* | 1                           | 1            | 1         | 1         |

**Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24

Finalmente se reitera, que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, mantienen las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-5484, con excepción de las tablas 3, 4, 8 y 10, las cuales se modifican mediante el presente Diagnostico Técnico aclaratorio.

|  |  |  |
|--|--|--|
| NOMBRE   | OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA                       |  |
| PROFESIÓN  | INGENIERO CIVIL - ESP VIAS                           |  |
| MATRÍCULA  | 25202-103045 CND                                     |  |
| NOMBRE   | TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA                           |  |
| PROFESIÓN  | INGENIERO MINAS.- ESP GERENCIA DE RECURSOS NATURALES |  |
| MATRÍCULA  | 25218-75094 CND                                      |  |
| <br>Vo. Bo. ARQ. JORGE ALBERTO PARDO<br>SUBDIRECTOR EMERGENCIAS |  | Elaboró<br><br>Aprobó  |