

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Fondo Prevención y Atención Emergencias	DIAGNÓSTICO TÉCNICO	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	01
		Código documental:	

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 6772
ADENDO No 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 5071
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No. 109578

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: LUZ MARINA DURAN CAMARGO				REPORTÓ	
COE:	28	MOVIL:	21	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - COBB	
FECHA:	11 de Enero de 2011	HORA:	10:30		

DIRECCIÓN:	Cra 45C Bis A # 68C – 51 Sur	ÁREA DIRECTA:	85 m ²				
BARRIO:	Desarrollo Jerusalén	POBLACIÓN ATENDIDA:	7				
UPZ:	70 Jerusalén	FAMILIAS	3	ADULTOS	6	NIÑOS	1
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	1				
CHIP:	AAA0019POFZ	DOCUMENTO REMISORIO	CR - 15689				

Por medio del presente documento se aclara el **Numeral 11 RECOMENDACIONES** del DI-5071, en el cual se menciona lo siguiente:

- Se recomienda evacuar definitivamente e incluir con prioridad técnica Uno (1) en el Proyecto de Reasentamiento de Familias el predio de la Carrera 45C Bis A # 68C – 51 Sur del Desarrollo Jerusalén Sector Manuela Beltrán de la Localidad de Ciudad Bolívar, dado que su habitabilidad y estabilidad se encuentran comprometidas en la actualidad, por el fenómeno de remoción en masa presente en la ladera evaluada.

Para mayor claridad y con el fin de tener en cuenta la información contenida en el Acta de Evacuación No FP 1728 de 2011, se modifica la recomendación de la siguiente manera:

- Se recomienda evacuar definitivamente e incluir con prioridad técnica Uno (1) en el Proyecto de Reasentamiento de Familias el predio de la Carrera 45C Bis A # 68C – 51 Sur del Desarrollo Jerusalén Sector Manuela Beltrán de la Localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo a la información contenida en la Tabla No 1 listada a continuación, dado que su habitabilidad y estabilidad se encuentran comprometidas en la actualidad, por el fenómeno de remoción en masa presente en la ladera evaluada.



DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Código:	GAR- FT - 03
Versión:	01
Código documental:	

No	NOMBRE DE LA PERSONA NOTIFICADO EN EL MOMENTO DE LA VISITA	NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL PREDIO SEGÚN ACTA	DIRECCIÓN	ACTA No	FECHA ACTA	UH	FAM	A	M	FAMILIAS QUE HABITAN LAS UNIDADES HABITACIONALES
P1	MARIA LIGIA ZAMORA ZAMBRANO	MARIA OLIVA ZAMBRANO	Cra 45C Bis A # 68C – 51 Sur	FP-1728	11-01-11	3	3	6	1	UH1: BLANCA LIGIA SAMORA ZAMBRANO UH2: MARÍA OLIVA ZAMBRANO UH3: SIN INFORMACIÓN

Adicionalmente se recomienda lo siguiente:

- A la Caja de la Vivienda Popular, para que desde su competencia y dado que en el predio de la Carrera 45C Bis A # 68C – 51 Sur del Desarrollo Jerusalén Sector Manuela Beltrán de la Localidad de Ciudad Bolívar, se identificaron tres unidades habitacionales las cuales poseen accesos independientes, adelantar el estudio a la documentación y títulos que permitan definir si las unidades habitacionales identificadas corresponden a una subdivisión ó se han realizado ventas parciales en el predio y establecer si es procedente incluir en el programa de reasentamiento dichas unidades habitacionales independientemente.

NOMBRE	LUZ MARINA DURAN CAMARGO	 Elaboró
PROFESIÓN	INGENIERA CIVIL, ESPECIALISTA EN DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS	
MATRÍCULA	54202-124081 NTS	
NOMBRE	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA	 Revisó
PROFESIÓN	INGENIERO MINAS ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	
MATRÍCULA	25218-75094 CND	
 MARGARITA CORDOBA GARCIA SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS - FOPAE		