



Foto 1 . Vista general del barrio Nueva España tomada desde el pie del deslizamiento. Sobre la cima del terreno se ven las casas del barrio que hacen frente a la calle 38 Sur

A la izquierda se ve una construcción de cuatro piso y sótano, fundada sobre un depósito compacto de material compuesto predominantemente por gravas y arenas en matriz limo arcillosa (“recebo”). Este depósito ocupa, en la foto, desde el límite de la edificación mencionada hasta el límite del deslizamiento . (marcado con línea a trazos) .

Al centro, en la parte superior, se observa el escarpe que dejó el derrumbe del terraplén de la calle 38 Sur, derrumbe que presumiblemente es de tipo rotacional. Del escarpe para abajo se ha delimitado el depósito reciente, compuesto por material heterogéneo de origen antrópico, el cual está en movimiento hacia la Carretera de Occidente.

A la derecha se ven los taludes de los cortes en la roca arcillosa rojiza, cortes que quedaron de la explotación de material arcilloso extraído para la fabricación de ladrillo