

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – DPAE




Secretaría GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ROTECNIA & INGENIERIAS
 Compañía de Diseño y Consultoría

MODIFICADO: GYC
 FUENTE: M G L
 INTERVENTOR: CM



ESCALA: 1 : 2000
 UNIDADES : METROS (m)
 FECHA : OCTUBRE DE 2002

- CONVENCIONES
- PUNTO DESTRUIDO
 - MOJÓN UNIANDES
 - PIEZÓMETRO UNIANDES
 - INCLINÓMETRO UNIANDES
 - PUNTO SOBRE VIVIENDA UNIANDES
 - GPS UNIANDES
 - EXTENSÓMETRO
 - EXTENSÓMETRO GYC
 - MOJÓN
 - PUNTO SOBRE VIVIENDA
 - PIEZÓMETRO
 - INCLINÓMETRO
 - GPS
 - ESCARPE
GRIETA
 - CURVA DE NIVEL PRINCIPAL
 - CURVA DE NIVEL SECUNDARIA
 - RÍO O QUEBRADA
 - VIA
 - LOTE VACÍO
 - CONSTRUCCIÓN O VIVIENDA
 - No MANZANA

* INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA A LA FECHA (TOMADO DE I.G.L.)

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL DESLIZAMIENTO QUE AFECTA A LOS BARRIOS SAN ANTONIO DEL MIRADOR, SANTA HELENA, SANTA VIVIANA, VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO Y LA CARBONERA

CONTRATO No: CCS-359/01

LOCALIZACIÓN PUNTOS DE CONTROL SUPERFICIAL, PUNTOS DE CONTROL SOBRE VIVIENDAS, INCLINÓMETROS, PIEZÓMETROS Y EXTENSÓMETROS. PLANO : PLANO 1