



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Fondo de Prevención
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

TITULO: LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO QUEBRADA LIMAS
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

AUTOR: INGENIERO CIRO ANGEL PARRADO REYES
TOPOGRAFÍA, POSICIONAMIENTO, SIG Y TELEDETECCION
INGENIERO CONSULTOR

RESUMEN: En este informe se presentan los resultados obtenidos luego de la realización de los trabajos de Topografía y Topobatimetría realizada sobre una porción del cauce de La Quebrada Limas que se localiza en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad entre los puntos de la nomenclatura actual de la ciudad Transversal 19ª con Calle 68 D Sur denominado en abscisado como K1+950 (4° 34' de latitud norte y 74° 09' de longitud al oeste del Meridiano de Greenwich) y el punto Avenida Ciudad de Villavicencio en cruce con el cauce nombrado inicialmente denominado en abscisado como K0+460 (4° 34' de latitud Norte y 74° 08' de Longitud al Oeste).

PALABRAS CLAVES: Topografía, Batimetría, Topobatimetría, Quebrada Limas, Georreferenciación, Localidad de Ciudad Bolivar.

TERMINOS PARA GLOSARIO E INDICE: Topografía, Batimetría, Topobatimetría, Quebrada Limas.

CLASIFICACION DE SEGURIDAD:CLASIFICADO.

CONTRATO: 459 DE 2006

IDIOMA:Español

NUMERO DE PÁGINAS: 148

NUMERO DE COPIAS: UNICA.

NOTAS / OBSERVACIONES: En este informe se presentan los resultados obtenidos luego de la realización de los trabajos de Topografía y Topobatimetría realizada sobre la quebrada Limas corresponde a