PLANO 9
VULNERABILIDAD
CONDICIÓN ACTUAL

"ESTUDIO DE RIESGOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE SUMAPAZ, DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ , EN BOGOTA D. C"

Contrato N° 749 de 2009

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de prevención y
Atención a Emergencias

FUENTE:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO-FEBRERO DE 2010

ELABORÓ:

SUPERVISÓN:
GEOTECNIA & CIMENTACIONES
Compañía de Diseño y Consultoría

ESCALA GRÁFICA
0 m 10 20 30 40 50 60 m

ESCALA
1:1,000

OBSERVACIONES:

DIBUJÓ:	Ing. Jairo Lozano	FECHA:	Junio de 2010
REVISÓ:	Ing. Omar Cagua	FECHA:	Junio de 2010
APROBÓ:	Ing. Jairo Lozano	FECHA:	Junio de 2010
VoBo. INTERVENTORÍA:	Ing. Gloria Castillo	FECHA:	Junio de 2010
ARCHIVO:	09.Vulnerabilidad.dwg	FECHA:	Junio de 2010
PROYECTO:			

CONVENCIONES GENERALES

- Muro de gaviones
- Muro
- Canal
- Cerca
- Cerramiento
- Alcantarillado
- Curva menor
- Curva secundaria
- Cauce de quebrada
- Cuerpo de agua
- Box coulvert
- Box
- Poste de alumbrado
- Caja
- Cajilla
- Contador de agua
- Válvula de agua
- Poste de telefonía
- Poste de energía
- Acometida
- Zona de estudio
- Pluviómetro
- Drenaje
- Zona dura
- Construcciones
- Cancha múltiple
- Predios
- Edificaciones
- Referencia topográfica
- Árboles
- Matorrales
- Vía pavimentada
- Vía sin pavimentar
- Vía sin pavimentar identificada
- Predios sin autorización de ingreso
- Código de Manzana (Catastro,2010)
- Código de Predio (Catastro,2010)

VULNERABILIDAD	COLOR
ALTA	
MEDIA	
BAJA	

VULNERABILIDAD SISMICA

VULNERABILIDAD	COLOR
ALTA	
MEDIA	
BAJA	