

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Unidad Administrativa Especial
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

ELABORÓ:

GEOCING LTDA

INTERVENTORIA:

CONSORCIO I.G.R.

CONVENCIONES GENERALES

- CURVA INDICE
- CURVA SECUNDARIA
- POSTE ENERGIA
- MURO
- SUMIDERO
- MOJON MATERIALIZADO
- POLIGONAL DE AMARRE
- POSTE DE TELEFONOS
- POZO DE ALCANTARILLADO
- ARBOL EXISTENTE
- SEÑAL DE GAS
- PREDIOS
- VIA
- ESCALERAS
- VIA DESTAPADA
- CANAL
- CAJAS
- VALVULA DE AGUA
- VALVULA DE GAS
- CONTADOR DE AGUA
- QUEBRADA
- ZANJA
- MATERA
- AREA DE ESTUDIO APROXIMADAMENTE 2.5 Ha
- DELTA MATERIALIZADOS (D1)
- SONDEO MECANICO (SM-2)
- APIQUE (AP-1)
- BARRENO (BM-1)

REV	FECHA	DESCRIPCION	POR	APROBO

ESCALA GRAFICA

0 5 10 25

ESCALA: 1: 500

DISEÑÓ: GEOL. JUSTO PASTOR PADILLA	FECHA: JULIO DE 2008
DIBUJÓ: ARQ. EDILBERTO FAJARDO N.	FECHA: JULIO DE 2008
REVISÓ: ING. FLAVIO SOLER S.	FECHA: JULIO DE 2008
APROBÓ: ING. FLAVIO SOLER S.	FECHA: JULIO DE 2008
Vo. INTERVENTORÍA: CONSORCIO I.G.R.	FECHA: JULIO DE 2008
ARCHIVO: GE190-PL-S3-004.DWG	FECHA: JULIO DE 2008

PROYECTO:

DISEÑO DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CUATRO (4) SITIOS DE LAS LOCALIDADES DE SANTA FE (BARRIO EL DORADO), CIUDAD BOLIVAR (BARRIO TRES REYES), SAN CRISTOBAL (BARRIO MORALBA Y PANORAMA), PARA INTERVENCIÓN POR RIESGOS ASOCIADOS A FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
SITIO 3

MORALBA
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

LEYENDA GEOMORFOLOGICA

SUBUNIDAD ORIGEN	ELEMENTO	NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN
ANTROPOGENICO	LADERAS EXPLANADAS	A1	Terrenos conformados para el desarrollo urbanistico y la consucción de vias.
	DEPÓSITO DE ESCOMBROS	A2	Geoformas orginadas por la deposita cion de materiales, de escombros y basura.
DENUDATIVO ACUMULATIVO	FLUJO DE TIERRA Y DETRITOS ACTUALES	D3	Geoformas producto de los depositos de flujos de tierra recientes, resultantes de los fenomenos de inestabilidad activas.
	FLUJO DE DETRITOS RECIENTES	D2	Geoformas resultantes de la acumulacion de materiales producto de los procesos de inestabilidad recientes.
	DEPÓSITOS DE COLUVIALES ANTIGUOS	D1	Geoformas producto de la deposita cion de materiales (suelo residual y/o fragmentos rocosos) originados por los procesos de inestabilidad antiguos.
ESTRUCTURAL	LADERA EN CONTRAPENDIENTE	E1	Terrenos cuyos componentes rocosos presentan un buzamiento en sentido contrario a la pendiente topografica de las laderas.

CONVENCIONES Y SIMBOLOS PROCESOS MORFODINAMICOS

- Corona de deslizamiento Activo
- Corona de Escarpe Denudativo
- Rumbo y Buzamiento de Estratos Rocosos (50)
- Flujo de Tierra y Detritas Actual
- Flujo de Detritas Reciente.
- Movimiento Lento o de Reptacion
- Cárcavas
- Direccion del Movimiento de Inestabilidad

PLANO GE190-PL-S3-004
GEOMORFOLOGIA