

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de prevención y Atención de Emergencias

FUENTE:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: OCTUBRE DE 2010

ELABORÓ:
CONSORCIO GIA-INGERCIVIL
INGERCIVIL LTDA

SUPERVISIÓN:
GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A.

ESCALA GRÁFICA:
0 m 5 10 15 20 25 30 m
ESCALA
1:500

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES

DISEÑO:	FECHA:
Ing. Jairo Lozano Arq. Milena Sandoval	Marzo de 2011
DIBUJÓ: Ing. Omar Cagua	Marzo de 2011
REVISÓ: Ing. Jairo Lozano	Marzo de 2011
APROBÓ: Ing. Gloria I. Castillo	Marzo de 2011
Vo. SUPERVISIÓN: Ing. Mauricio Camargo	
ARCHIVO: 10.Vuln. Sísmica. Santa Rosa de Lima.dwg	Marzo de 2011

PROYECTO:
"ESTUDIO DE RIESGOS SOCIO - NATURALES Y ANTRÓPICOS NO INTENCIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA EL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, EN BOGOTÁ D.C"

PLANO 10
VULNERABILIDAD SÍSMICA
CONDICIÓN ACTUAL