"ESTUDIO DE ESTABILIDAD GEOTÉCNICA, DE EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA URBANIZACIÓN BUENA VISTA SUR ORIENTAL, ETAPAS I Y II, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C."

PROYECTO:

DISEÑÓ: Ing. Jairo Lozano	FECHA: Marzo de 2013
DIBUJÓ: Ing. Maira Ximena Vargas G.	FECHA: Marzo de 2013
REVISÓ: Ing. Jairo Lozano	FECHA: Marzo de 2013
APROBÓ: Ing. Gloria Castillo Ing. Jairo Lozano	FECHA: Marzo de 2013
Vo. Bo. SUPERVISIÓN: Ing. Javier A. Millán Director del Apoyo a la Supervisión	FECHA: Marzo de 2013
ARCHIVO: PL11Riesgo.dwg	FECHA: Marzo de 2013

OBSERVACIONES:

ESCALA GRÁFICA:

ESCALA
1:500

0m 5 10 15 20 25 40

SUPERVISIÓN:

DESARROLLO, PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA LTDA

ELABORÓ:

GIA CONSULTORES LTDA

FUENTE:

TRABAJO DE CAMPO, NOVIEMBRE DE 2012
MAPA BASE (PLANO 2)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de prevención y Atención a Emergencias

PLANO 11

ZONIFICACIÓN DEL RIESGO ACTUAL Y A 50 AÑOS

CONVENCIONES GENERALES

- AREA DE ESTUDIO
- ABEJORRAL
- BOMBA VIA
- CALLE 31 SUR
- CARRETERA A ORIENTE
- CASA ADOBE NEGRO
- CASA ADOBE NOCK
- CASA DE MAL SOMBRERO
- CASA ADOBE LLANO
- CASA DE MAMPOSTERIA
- CASA TELEFONICA
- CASETA CEMENTO
- CASETA CONCRETO
- CERCA DE ALAMBRE DE PUAS
- CERCO DE MADERA
- CERCO DE MALLA
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE PUAS
- CERCO DE ZINC
- CERCO DE AGUA