



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 106
FECHA SOLICITUD: Enero 20 de 1995.
FECHA DE EMISION: Febrero 13 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital
URBANIZACION: Hato Chicó II
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Transversal 120 con diagonal 145
REF. OPES: 9429870
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente se encuentra en una zona plana.
Vías de acceso en regular estado en construcción y se presentan obras en buenas condiciones técnicas en los alrededores.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CT#106



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
 FECHA VISITA: febrero 9/95. (942-9)
 BARRIO: Hotochico
 LOCALIDAD: Suba
 LOCALIZACION: transversal 120 con Diagonal 145.
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
 Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
 No se encuentra información alguna sobre construcción o urbanización. Se ubico el sitio correspondiente a la dirección indicada y no presenta riesgo, geológicamente es un área plana. Vías de acceso en regular estado en construcción la Autopista o Avenida Cundinamarca que es la principal vía de acceso. La construcción cercana al lugar es Campesinato de Suba que es buena y presenta todos los servicios. Se presentan obras en sitios adyacentes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE:
 PROFESION:
 MATRICULA No.
 FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT# 108003

FECHA: FEB-9-95

URBANIZACION HATO CHICO

LOCALIDAD: SUBA

LOCALIZACION TRASSV. 120 X DIAS JAS

VER FOTOS 95-2-7
2-9.

No. se encuentra informacion alguna sobre construcciones o urbanizaciones. Se ubico el sitio correspondiente a la direccion indicada y no presenta riesgo GEOLOGICAMENTE ES UNA AREA PLANA.

Vias de acceso en regular estado en construcciones a autopista o avenida construyendase que es la principal de acceso. La construcion cercana al lugar es compartida y SUBA es plena y presenta todos los servicios. Se presentaran fotos en sitios adecuados

J. A. G.
Asesor Técnico
Geólogo
0797



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Concepto No. 106.

000004



4000

