



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 145**FECHA SOLICITUD:** Febrero 10 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Febrero 23 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** Departamento Administrativo de Planeación Distrital**URBANIZACION :** Muisca**LOCALIDAD:** Engativá**UBICACION:** Cra. 14 No. 9-20**REF. OPES:** 9502621**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geológicamente plana.
La zona cuenta con servicios en áreas adyacentes y vías pavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CA# 145 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 10/02/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Huisca
LOCALIDAD: Engatua
LOCALIZACION: C.A. 14 # 9-20.
REFERENCIA OPES: 9902621

CONTENIDO

95-4-2

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

No presenta riesgo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona Plana. Funciona como Aserradero. Hay presencia de servicios. Es el Centro de Engatua, Vias de Pavimentadas. Ver fotos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Georgio Lucero*
PROFESION: *Geologo*
MATRICULA No. *0792*
FIRMA: *[Firma]*

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE