



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 155**FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.****FECHA DE EMISION: Febrero 27 de 1995.****ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.****BARRIO: Alaska****LOCALIDAD: Suba****UBICACION: Calle 153 Cra. 109****REF. OPES: 0835****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Inundación
Riesgo por Impacto Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geológicamente plana.

La zona se encuentra afectada por un caño de aguas negras, emitiendo olores fétidos. El agua es captada por medio de mangueras y hay ausencia de alcantarillado de aguas lluvias y cuenta servicio de Teléfono Público.
Red vial destruída.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/95.
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Chaska.
 LOCALIDAD: Subo
 LOCALIZACION: Calle 153 ca. 109
 REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO

95-3-17

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):


a) TIPO DE RIESGO:

Auto - Anillo - Medio - Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA GEOLOGICAMENTE PLANA, SE ENCUENTRA AFECTADA POR UN
 CANTO DE AGUAS NEGRAS SUPLENAMENTE DOROSO (VER FOTOGRAFIAS)
 SE PIENSA QUE PUEAN TODAS LAS AGUAS NEGRAS A ESTE.
 AGUA POR NAVIGACION, TELEFONO PUBLICO, RED VIAL DESTROYIDA
 NO EXISTE RED DE AGUAS SENCILLAS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Antonio Lucio
 PROFESION: GEOLOGO
 MATRICULA No. 0997
 FIRMA: 

00003



214



Faint, illegible text on a white background, possibly a page from a book or document.